

## Statinio apžiūros aktas

2024-01-22 Nr. DA583554

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Rasos g. 26, Šiauliai

Apžiūros tikslas Neeilinė



(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventoja informavo, kad reikia ką nors daryti dėl nuogrindos - nori remonto.

Pastatų administravimo vadybininkas

Laimutė Vainauskaitė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<b>TECHNINIAI INŽ.</b> Bendrastatybiniai (tech. inž.)	Nuogrinda vietomis atvirkštiniais nuolydžiais, įdubusi, betonas sutrūkęs, ne visu statinio perimetru įrengta nuogrinda.	Rekomenduojama atlikti nuogrindos įrengimo darbus visu statinio perimetru.
		
		



Atsižvelgdamas į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos.

**Techninės priežiūros  
inžinierius  
Vitalijus Jakovlevas**

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)