

Statinio apžiūros aktas

2023-12-21 Nr. DA593315

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Dainų g. 2, Šiauliai

Apžiūros Neeilinė
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)


Problema Vadovaujantis statinio techninės priežiūros patikrinimo aktu pateikti kiekiu žiniaraštį cokolio ir nuogrindos remonto darbams

Pastatų administravimo vadybininkas Ivestalija Vozniakienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ. Bendrastatybiniai (tech. inž.)	Nuogrinda iš betoninių plytelių, daugelyje vietų įdubusi, sukritis, be nuolydžių, ruožais nejrengta iš viso. Cokolio tinkas pavieniais židiniais nutrupėjės, suskilięs.	Nuogrindos ir cokolio remonto darbai.
 		









Atsižvelgiant į apžiūros metu nustatytus daugiaubčio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objekto) defektus, konstatuojama, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiaubčio gyvenamojo namo privalomų reikalavimų visumos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyti defektus, deformacijos, trūkumus rekomenduojama nedelsiant organizuoti sprendimus dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus.

Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius
SPSC kv. at. Nr. 36575

Spausdino: Gediminas Pučkorius (Servisas)