

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FILIALAS

viešojo administravimo subjekto pavadinimas

CENTRO SENIŪNIA

**Pastato – Gyvenamojo namo Šv. Gertrūdos g. 42, Kaune, patalpu savininkai
statinio naudotojo pavadinimas**

STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO

AKTAS NR. 04-7-402

2023 m. lapkričio 28 d.

Kaunas

Aš, statinių naudojimo priežiūros vykdytojas Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Bunevičienė, dalyvaujant UAB „Mano Būstas Kaunas“ techniniam inžinierui Antanui Ažuolaičiui,

techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė

patikrinau statinio naudotojo atliekamą statinio techninę priežiūrą ir nustačiau:

1. Statinio naudotojui priklauso šis statinys:

Eil. Nr.	Statinio adresas, pavadinimas, paskirtis	Unikalus Nr.	Pastatymo metai	Sienų medžiaga
1.	Šv. Gertrūdos g. 42, Kaunas; Pastatas – Gyvenamasis namas, Pažymėtas plane 1A3p; Paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai); Statybos metai 1923; Kategorija – neypatingasis	1992-3001-5013	1923	Plytos

2. Techninis prižiūrėtojas pateikė šiuos dokumentus:

- 2.1. statinio projektą – ;
- 2.2. statinio techninį pasą – nepateikę;
- 2.3. statinio techninės priežiūros žurnalą – pateikę;
- 2.4. statinio apžiūrų aktus – pateikę;
- 2.5. statinio tyrimų ir auditų išvadas – ;
- 2.6. techninės priežiūros taisykles ir norminius dokumentus – ;
3. Apžiūrejus pastatą – gyvenamajį namą, pažymėtas plane 1A3p, kurio pagrindinė
statinio pavadinimas, paskirtis
naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai,
jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė vizualiai tokia:

**Pamatai – cokolio aukštysteje tinkas sutrūkinėjės, nutrupėjės, kiemo pusėje netinkuotas, mūras
techninės būklės ir pastebėtų defektų aprašymas bei įvertinimas**

paveiktas erozijos, plytos atsisluoksniai, nutrupėjė, ištrupėjus plytas rišančioji medžiaga.

**Nuogrindą priekiniame fasade atstoja šaligatvio trinkelės, iš rytinės pusės asfaltbetonio danga ir
šaligatvio plytelės, iš šiaurės pusės nuogrinda neįrengta.**

**Sienos – priekiniame fasade ir rytų pusėje tinkuotos, dažytos, dažai didesniame sienų plote nusitrynė,
pajuodavė, tinkas sutrūkinėjės, atšokės, nutrupėjės, vietomis matosi atviras mūras, tinko vertikalūs
jtrūkimai, architektūrinės fasado detalės aptrupėjusios, pirmo aukšto lygyje sieną pertinkuota, apdaila
neatlikta, sienos išteptos grafiti, rytų pusėje užmūryta galimai durų anga. Šiaurės sienos plytų mūras
paveiktas erozijos, plytos vietomis atsisluoksniai, nutrupėjė, matomi sienos skilimai, sienoje
išmuštos dvi skylės, karnizo plytos atsisluoksniai, nutrupėjė, daugiau kaip per pusę plytos, ant karnizo
krašto auga savaiminiai želdiniai. Medinio priestato lentos apimtis puvinio, sutrešę, sulūžę,
susiformavę atviros ertmės. Priestatas kelia grėsmę juo besinaudojančių ar šalia jo būnančių žmonių**

gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Pastatas vakaru pusėje ribojasi su pastatu Šv. Gertrūdos g. 44, sandūroje prie lietvamzdžio tinkas nukritęs, matomas atviras plytų mūras paveiktas erozijos. Karnizo tinkas aptrupėjės, vietomis matomi vertikalūs ištrūkimai, drėgmės pratekėjimo požymiai, šiaurės pusėje ištrupejusios plytos.

Stogas – asbestcemenčio šiferio lakštų danga nusidėvėjus, lakštai vietomis suskilinėję, išsikliape, nebuvo sudaryta galimybė stogo konstrukcijas apžiūrėti iš vidaus. Stoglangių apskardinimai paveikti korozijos, skardos susidėvėję, langų nišos uždengtos skydais, stogo apskardinimai, lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos dalys paveikti korozijos, vietomis apskardinimai sulužę, rytų pusėje trūksta dalies lietvamzdžio, šiaurės pusėje lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema neįrengta. Kaminių tinklelių, tinkas aptrupėjės, iš kamino konstrukcijos auga savaiminis medelis.

Langai, durys – mediniai langų rėmai susidėvėję, sutrūnię, nesandarūs, susiformavę tarpatarp rėmų ir stiklų, stiklai suskilię, rytų pusėje 3 a. lango anga iš vidaus užmūryta, šiaurės ir vakaru pusėse viršutinio aukšto langai uždengti skydais. Priestato medinio lango rėmas sutrėšęs, sulūžęs, stiklai prasislinkę. Rytų pusėje jėjimo į laiptinę medinės durys susidėvėjusios, nesandarios, neužsidaro.

Balkonai – priekiniame fasade gelžbetoninių padų pagrindai aptaisyti skiediniu, dėl drėgmės poveikio pagrindų aptaisymai sutrūkinėjė, matomi drėgmės pratekėjimai, iš rytų pusės balkonų gelžbetoninių padų plokštės aptrupėjusios, kraštai nuskilę, matomas korozijos paveiktos metalo konstrukcijos, drėgmės pratekėjimo požymiai, 3 a. balkono padas aptrauktas apsauginiu tinklu, vertikaliuos metalo tvoreles paveiktos korozijos.

Laiptinės patalpos – sienų tinkas suskilinėjės, pajuodės, nutrupėjės, pirmame aukšte nuo lubų nukritęs dideliu plotu, dažai atsisluoksniavę, atšokę ir daugelyje vietų nutrupėję, netvarkingi kabeliai, laiptų pakopų kraštai vietomis nuskilę.

Rūsys – nebuvo sudaryta galimybė apžiūrėti.

Elektros skydinė – elektros spinta įrengta rytinėje statinio sienoje.

Kita – pastato pirmame aukšte yra negyvenamosios patalpos – parduotuvės, vykdoma prekybos veikla.

Teritorija – prie statinio žemės sklypas nesuformuotas. Faktiškai naudojama teritorija apleista ir neprižiūrima, apaugusi savaiminiais želdiniais, gausu medžių lapų, šakų. Teritorija neprižiūrima pagal Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-559 (toliau – Taisyklos), reikalavimus.

Visumoje statinio būklė bloga.

4. Techninio prižiūrėtojo veiklos aprašymas ir įvertinimas:

4.1. statinio techninės priežiūros žurnalo tvarkymas (nuolatinį stebėjimą įrašai, apžiūrų aktų registravimas, reikalavimai dėl defektų pašalinimo bei jų vykdymas ir kt.) – nuolatiniai stebėjimai atliekami 1 kartą kas du mėnesius, defektai fiksuojami ir šalinami tik iš dalies (12-13 psl.). Žurnale nera įrašo pasikeitus statinio techniniam prižiūrėtojui. Nevykdysti 2021-11-12 Statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. 04-7-309 nustatyti reikalavimai.

4.2. periodinių ir specializuotų apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas – periodinės apžiūros vykdomos, pateiktas 2023-09-25 Statinio apžiūros aktas Nr. Šv. Gert 42-21-1.

4.3. remonto būtinumas ir jo organizavimas – reikalingas fasadų, stogo, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimų sistemos, balkonų remontas. Sutvarkyti faktiškai naudojamą teritoriją pagal Taisyklių reikalavimus.

4.4. kitų dokumentų tvarkymas – rekomenduojama butų ir kityų patalpų savininkams teikti parašą dėl pastato fasadų tvarkybos pagal Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programą.

REIKALAUJU

1. Statinio techninę priežiūrą vykdyti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 12 skirsnio 47, 48, 49, 50 ir 51 straipsnių ir STR 1.07.03.2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nustatyta tvarka.

2. Organizuoti tikrinimo metu pastebėtų (akto 3 p. ir 4.3 p.) defektų šalinimą.

3. Sutvarkyti faktiškai naudojamą teritoriją pagal Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimus. Apie teritorijos sutvarkymą raštu informuoti Kauno miesto savivaldybės administracijos filialą Centro seniūniją iki 2023-12-22.

5. Apie patikrinimo akte nustatytyų reikalavimų vykdymo eiga raštu informuoti Kauno miesto savivaldybės administracijos filialą Centro seniūniją iki 2024-02-12.

6. Nevykdant reikalavimų gali būti taikomos administracinių poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 360 str. už statinio naudotojo pareigų nevykdymą ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą ir 366 str. už tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimą.

7. Pasibaigus Statinio techninės priežiūros patikrinimo akto reikalavimų įgyvendinimo terminui, be atskiro pranešimo gali būti atliekama Akto reikalavimų įgyvendinimo kontrolė.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
filialo Centro seniūnijos specialistė

Gintarė Bunevičienė
20 23-11-28

statinių naudojimo priežiūros vykdytojo vardas, pavardė, parašas, data

Antanas Bunevičius 2023 12 05

statinio techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė, parašas, data

