

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2022-07-12 Nr. DA487032

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Rūdės g. 4, Šiauliai

Apžiūros Neeilinė
tikslas



(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Atšokęs fasado tinkas, gali nukristi ant žemės. Galima grėsmė ir pavojus žmonių gyvybei.

Pastatų administravimo vadybininkas

Rima Astrauskienė, Koordinatorė

(V.Pavardė, tel. nr.)

| Apžiūrėti objektai (sistemos) | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti |
|--|--|---|
| TECHNINIAI INŽ. | <p>Daugelyje fasado vietų atšokęs arba nubirėjęs tinkas, drėgmė kapiliarais skverbiasi mūro sienomis, jas ardydama.</p> <p>Pastatas nuolat veikiamas drėgmės, tinkas bet kada gali nukristi ant žemės, labai didelė grėsmė ir pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.</p> | <p>Atlikti fasado dalinio remonto darbus.</p> |
| Bendrastatybiniai (tech. inž.) | | |
|   | | |



Atsižvelgdamas į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą (komisija) rekomenduoja nedelsiant organizuoti sprendimo, dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus.

**Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas**

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)