








**NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA536898**Data: 2023-04-11Klientas: UAB Mano Būstas Objektas: Erfurto g. 18, Vilnius  
SostinėProblema: ne tvarkingas 4os laiptynės rusių instaliacijaDefektas (aprašas): Pažeista elektros instaliacija, yra tikimybė prisiliesti prie atvirų laidų (elektros smūgio pavojus). Šviestuvai be gaubtų, rūsio instaliacija laike ilgos eksploatacijos susidėvėjo (netenkina EIJT ir Priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų), kelia grėsmę žmonių saugumui, gali kilti gaisras. Laidų paskirstymo dėžutėse, esančiose rūsyje, atlikti neteisėti laidų sujungimai, susukant laidus. Matosi kaitimo požymiai, jeigu laiku nebus atliktas remontas galimi laidų galų nudegimai.Defekto vieta: rūsysis 4Sprendimas: Vadovaujantis EIJT ir Priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimais atlikti rūsio elektros instaliacijos remonto darbus. 1. Įrengti naujus šviestus. 2. Suremontuoti paskirstymo dėžučių kontaktus bei jas uždengti.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
<b>Preliminari SUMA be PVM:</b>			<b>+ PVM</b>

Aktą paruošė: Darius Leskauskas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		985887a9-fac2-4476-9f11-ce1ed1311545
2		02aada11-d6f8-403c-b3cf-d964227b58ef
3		66f97652-5e99-47b5-baa0-9caf31560adb

4		172eeced-79fa-4ff6-b794-19087a6d5f4b
5		c3ec3590-d26a-4115-8d9a-f0b1bbcb8aef
6		263b34f6-2611-454c-ae34-c69d750c42fc
7		4e70d363-55c1-47d7-a11c-80fd6845af73

Spausdino: Darius Leskauskas (Servisas+Billing)