

UAB Mano Būstas Šiauliai

(organizacijos pavadinimas)

Statinio apžiūros aktas

2023-03-28 Nr. DA533885

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Aukštabalio g. 10, Šiauliai

Apžiūros Neeilinė
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Nuogrindos būklės įvertinimas.

Pastatų administravimo vadybininkas Laimutė Vainauskaitė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ.	Nuogrinda labai stipriai sukritusi, išplauti pagrindai, atsivėrusios pavojingos duobės. Pavojus gyventojų sveikatai, saugumui ir aplinkai. Pagal žymes ant cokolio matomas labai stiprus nuogrindos pasėdimas. Vietomis nuogrinda visai neįrengta.	Nuogrindos įrengimas iš betoninių trinkelėlių aprėminant vejos bortais.
Bendrastatybiniai (tech. inž.)		
		
		











Atsižvelgiant į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuojama, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus defektus, deformacijas, trūkumus rekomenduojama nedelsiant organizuoti sprendimus dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus.

Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius
SPSC kv. at. Nr. 36575

Spausdino: Gediminas Pučkorius (Servisas)

2023-03-28 09:54