

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA519155Data: 2023-01-12Klientas: KlientasObjektas: Pamėnkalnio g. 5, VilniusProblema: Pažeista medinė stogo konstrukcija, vyksta pratekėjimai į palėpę ir į žemiau esančius butus. Medinė stogo konstrukcija turi avarinės būklės požymių.Defektas (aprašas): Apžiūros metu fiksuota, kad medinės stogo konstrukcijos - gegnės, sijos, grebėstai stipriai pažeisti puvinio. Stogo čerpės pasislinkusios, šviečiasi tarpai. Kita stogo dalis dalinai tvarkyta, uždėta plėvelėDefekto vieta: StogasSprendimas: Reikalingas kapitalinis stogo remontas pagal parengtą projektą

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Priežiūros inžinierius Arnold Jankelevič


(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		
2		
3		

4		
5		
6		
7		
8		

9		
10		
11		
12		
13		

14			
15			
16			
17			
18			

19		
20		
21		
22		

Spausdino: Raminta Mažeikaite (Service + Billing - Atstovė)