

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2023-10-26 Nr. DA571088

(data)

Šeduva, Šeduvos miesto

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Vytauto g. 40, Šeduva, Šeduvos miesto sen.


Apžiūros tikslas Neeilinė

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventojai nori apsikalti namą, nes senos lentos.

Pastatų administravimo vadybininkas Evelina Andrušaitienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ. Bendrastatybiniai (tech. inž.)	Vietomis išorinių sienų lentų apkalas paveiktas puvinio. Fasadų dažai dėl ilgos eksploatacijos nublukę, fasadas neapsaugotas nuo tiesioginių atmosferos veiksnių.	Rekomenduojama atlikti fasado remonto darbus.
		



Atsižvelgdama į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą rekomenduojama nedelsiant organizuoti sprendimo, dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus.

**Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas**

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)