

Priedas Nr. 1

Prie 2023 12 29 Techninės būklės vertinimo akto Nr.RP23-12/5

Tiriamo Objekto vaizdo medžiaga



1 pav. Tiriamo pastato gatvės (ŠR) pusės vaizdas su II a. įstiklintu rizalitu ir piramidės formos stogu



2 pav. Piramidės formos stogo viršutinėje dalyje buvusio stiebo vaizdas (fiksacija 2018 09)



3 pav. Pastato ŠR pusėje įstiklinto stačiakampio rizalito vaizdas



4 pav. Piramidės formos stogo medienos elementų vaizdas



5 pav. Piramidės formos stogas: stogo plokštumos pakitimo plote yra matomų atvirų ertmių dangoje



6 pav. Pastato reprezentuojantis laikancios sienos skerspjūvis



7 pav. Dėl nesandarios stogo dangos vanduo teka ant II a. lubų



8 pav. Dar viena II a. lubų dalis, kai vanduo teka pro nesandarią stogo dangą



9 pav. Piramidės formos stogo dangos būklės vaizdas



10 pav. Piramidės formos stogo iš šiaurinės pusės dangos būklės vaizdas



11 pav. po piramidės stogu (rizalito dalyje) karnizas neturi deformacijų ir netekčių