

UAB Mano Būstas Vilnius

(organizacijos pavadinimas)

## Statinio apžiūros aktas

2024-04-15 Nr. DA597681

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Vaduvos g. 29, Vilnius

Apžiūros tikslas Nuolatinė

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Irgiuvusios, nusėdusios šaligatvio ir nuogrindų plytelės

Pastatų administravimo vadybininkas Ugnė Mickevičiūtė, Atstovė 8 700 55966

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
-------------------------------	---	---

<b>TECHNINIAI INŽ.</b>	Įgriuvusios, nusėdusios šaligatvio ir nuogrindų plytelės	Demontuoti esamas plyteles, paruošti pagrindus suformuojant atitinkamus nuolydžius ir sutankinant, perkloti pažymėtą plotą naujomis plytelėmis. Viso apie 22 kv.m.
Bendrastatybiniai (tech. inž.)		
		

\_\_\_\_\_

(apžiūros vadovo pareigos)

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_

(apžiūros vykdytojo pareigos)

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė)

---

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Spausdino: Arnold Jankelevič (Servisas)