

## KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA577635

2023-12-08

Data

Objektas: Ežero g. 4, Šiauliai. Siūlių remontas ir blokų padengimas termokeramika  
Balkonų šonai laukinė pusė + galas ( dažoma dažyve); galuose+ po balkonais cokolis termokeramika, angokraščiuose užtaisomi tarpai tarp langų ir sienų cementiniu skiediniu, dažomi baltai termokeramine danga (PVZ.: Ežero 2)

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
<b>1. Siūlių remontas</b>			
1.1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. Apsauginių plėvelių įrengimas	m <sup>1</sup>	945
1.2	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų, balkonų atitvarų plovimas labai aukšto slėgio vandens srove ir atskirų vietų (iki 30 %) remontas (angokraščiai , siūlės, blokų kraštai)	m <sup>2</sup>	1245
1.3	14 mm, skersmens skylių gręžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m <sup>1</sup>	945
1.4	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždarų porų putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes	m <sup>1</sup>	945
1.5	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m <sup>1</sup>	945
1.6	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu. (kur reikia)tame skaičiuje tarp balkonų - atitvaros galų	m <sup>1</sup>	250
1.7	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,15-0,20 m	m <sup>1</sup>	945
1.8	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką ( spalva t.b. artima esamo fasado spalvai)	m <sup>1</sup>	945
<b>2. Blokų padengimas termokeramine danga</b>			
2.1	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) mechaniniu būdu ir gruntavimas giluminiu gruntu	m <sup>2</sup>	1256
2.2	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų ir angokraščių padengimas termokeramine danga, angokraščių remontas (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai) ( pilka)	m <sup>2</sup>	1147
2.3	Balkonų atitvarų (šonų) ir briaunų padengimas dažyve (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai) iš laukinės sienų pusės.	m <sup>2</sup>	109
<b>3.Bendrieji darbai</b>			
3.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,20
3.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
3.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
3.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Parapeto skardos (neišsaugotų vietų remontas) nuolydžių atstatymas, po siūlių ir fasado remonto
3. Dažyvės - termokeraminės dangos spalva privalo atitikti esamą - renkama pagal esamą fasado spalvą
4. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas



