



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**
- Įtrūkimų vieta
 - Pažeista sàrama
 - Ištrupėjęs mūro skiedinys
 - Mechanškai pažeistas mūras

- PASTABOS:**
1. APTIKTUS ĮTRŪKIMUS APDAILINIAM MŪRO SLUOKSNEYJE BŪTINA UŽTAISYTI INJEKTAVIMO BŪDU;
 2. MECHANIŠKAI PAŽEISTA MŪRA BŪTINA IŠLYGINTI REMONTINIU SKIEDINIU;
 3. BŪTINA ATSTATYTI MŪRO ŠIULĖSE IŠTRUPĖJUSI SKIEDINI;
 4. VIETAS, KUR MŪRO PLYTOS PRARADUSIOS STABILUMÀ, REIKALINGA PERMŪRYTI;
 5. PAŽEISTOS SÀRAMOS STIPRINAMOS METALINIAIS KAMPUOČIAIS, PRIEŠ TAI SŪREMONTAVUS SUIRUSI MŪRA.

0	2021	Statybų leidžiamiam dokumentui. Rangos konkursui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keltimo priežastis (jei laikoma).	
Kval. patv. dok. Nr.	PRB	PROJEKTU BENDGIMIO BŪRAS	Statinio projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato (7.12) Gerosios Vilties g. 3. Vilniuje rekonstravimo projektas
34620	PV	PIOTRAS ČERNIAUSKAS	Statinio numeris ir pavadinimas Gydymo įstaiga (Unikalus daikto Nr. 1096-1008-5014)
25269	PDV	ARŪNAS ČEKANAVIČIUS	Dokumento pavadinimas FASADAI. REMONTUOJAMOS ZONOS M 1:150
	KONSTR.	ANDRIUS PALUKAITIS	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas	Dokumento žymuo	
	Bj Respublikinis priklausomybės ligų centras	220-R-TP-SK-B.12	Lapas 1