

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA 491259

2022-08-04

Data

Objektas: K. Korsako g. 2, Šiauliai. Išorinių blokų, angokraščių padengimas termokeramikine danga. Siūlių remontas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
1. Blokų padengimas termokeramine danga				
1.1.	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų plovimas labai aukšto slėgio vandens srove ir atskirų vietų (iki 30%) remontas (angokraščiai, ties siūlėmis, blokų kraštai)	m ²	1505	
1.2.	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. ypač artima esamo fasado spalvai), įskaitant angokraščius	m ²	1505	
2. Siūlių remontas				
2.1.	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. Apsauginių plėvelių, kartonų apsiklijavimas.	m'	1156	
2.2.	14 mm, skersmens skylių gręžimas tarpplokštiniuose siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m'	1156	
2.3.	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždarų porų putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes	m'	1156	
2.4.	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m'	1156	
2.5.	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,15-0,20 m	m'	1156	
2.6.	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. ypač artima esamo fasado spalvai)	m'	1156	
3. Bendrieji darbai				
3.1.	Atliekų išvežimas	t	0,05	
3.2.	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įšivertinimas	Kompl.	1	
3.3.	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	Kompl.	Nusistato Rangovas	
3.4.	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1	

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įšivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

