

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-02-25 Nr. DA589150

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Žygio g. 97, Vilnius

Apžiūros Nuolatinė
tikslas



(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)



Problema Peleşis 43 bute, pratekėjimai 42 ir 44 butuose.

Pastatų administravimo vadybininkas

Rytis Bartusevičius, Atstovas 8 700 55966

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ. Bendrastatybiniai (tech. inž.)	Po atliktų darbų, dėl pratekėjimų į 43 butą, kuriuos nustatė teismo ekspertas kaip reikiamybę juos vykdyti, po šių darbų pratekėjimas įvyko 44 bute 2023-10-06. UAB Ukmergės statyba atsisakė dalyvauti stogo apžiūroje 2023-10-09 parengtas aktas DA568277. Pratekėjimo tiksli priežastis nenustatyta. 2023-12-18 pakartotinės vizualios apžiūros metu akivaizdžių dangos pažeidimų nepastebėta, norint nustatyti drėgmės atsiradimo priežastį reikia atlikti pastato konstrukcijų ir stogo dangos statybinius tyrinėjimus.	Atlikti statybinius tyrinėjimus.
		
		



Techninēs priežiūros inžinierius

(apziūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

Artūras Čerepanovas

(vardas, pavardē)