

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA560555

Data: 2023-08-23Klientas: MB NPCObjektas: Perkūnkiemio g. 20, VilniusProblema: sk laikas 21:14  
3a. praviromis durimis stovi liftas.Neveikiantis.Defektas Lifto patikros metu nustatyti lifto defektai:  
(aprašas): Liftas sustabdytas dėl susidėvėjusių pagrindinių lifto nešančiųjų diržų.Defekto vieta: LF-01-06632Sprendimas: Vadovaujantis įrenginio priežiūros instrukcijomis, teisės aktais reglamentuojančiais įrenginių priežiūrą ir norint saugiai, bei tinkamai eksploatuoti įrenginį, būtina pašalinti paminėtus trūkumus.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
<b>Darbai</b>			
Pagrindinių lifto kėlimo diržų keitimas		16,00	857,60
Lifto kabinos kėlimo atraminių ritinių keitimas		8,00	428,80
Atsvaro pakabos ritinio keitimas		4,00	214,40
Lifto kabinos ir atsvaro ritinių apsaugų montavimas		2,00	107,20
<b>Medžiagos</b>			
Pagrindiniai lifto kabinos kėlimo diržai		4,00	10655,00
Lifto kabinos kėlimo atraminiai ritiniai		4,00	1370,00
Atsvaro pakabos ritinys		1,00	521,70
Lifto kabinos ir atsvaro ritinių apsaugos		10,00	120,00
<b>Preliminari SUMA be PVM:</b>			<b>14 274,70 + PVM</b>

Aktą paruošė: Darbų vykdytojas (-ė) Domantas Spėčius

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
----------	-------------	---------

Spausdino: Mindaugas Slabada (Servisas)