




















EKSPLIKACIJA	
	Naui cinkuoti stogo apskardinimai, molio spalva RAL 8003
	Nauija velcuotos skardos dangai, molio spalva RAL 8003
	Kaminių kepurų sustiprinimas pėmtiniant 2-3 eiles ir
	apskardinimas skarda RAL 8003
	liljos RAL 8003
	Utvėrimai Ø 12 cm RAL 8003
	Priešgaisrinė tvorė H=60 cm RAL 8003
	Esama tvorė (suvilnintas, apdorojimas antikoroziniais skysčiais, dažymas RAL 8003)
	Gaisrinės kopėčios RAL 8003
	Stoglangių vietos pagal buto nr. 17 remonto projektą
	Stogo vieta pagal buto nr. 17 remonto projektą


Atstato Nr.		Architektai		Užsakovas UAB "Naujamiesčio butas" Įm.k. 121452091		Daugiabučio gyvenamojo namo Basanavičiaus g. 42, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
Atsėd / 1370	PV (KYAD)	Ima Javockė				STOGO DENGIMO PLANAS M1:100	
Im.k. nr. 004171	PV	Julius Lapinskas					
Architektas	Vytautas Vaidikonis						
Europos						Lapais	Lapai
TP						2	24








NUMATOMI DARBAI	
	Nauji cinkuoti stogo apskardinimai, molio spalva RAL 8003
	Nauja valcuotos skardos dangyla, molio spalva RAL 8003
	Ventiliacinės gręties stoglangyje
	Kaminių kėpurų sustiprinimas permurijant 2-3 ellses ir apskardinimas skarda RAL 8003
	Įlajos RAL 8003
	Keičiami lietvamzdžiai Ø 14cm RAL 8003
	Esami patenkinamos būklės lietvamzdžiai, siūlomas keitimas Ø 18cm
	Priešgaisrinė tvorėlė H=60 cm RAL 8003
	Gaisrinės kopėčios RAL 8003
	Esama tvorėlė (sutvirtinimas, apdorojimas antikoroziniais skysčiais, dažymas RAL 8003)
	Nutrupėjęs, apibyrėjęs tinkas. Reikalingas pertinkavimas
	Nešvarus, sudrėkęs tinkas. Reikalingas valymas, pertinkavimas, dengimas antipelėsine danga
	
	
Pastaba: Visų tinkuotų paviršių detalį patikra, valymas, galimas pertinkavimas.	
	
	
UAB "TL Architektai" įm.k. 302832424, Adresas: Sėdintiškų g. 53-13, Vilnius. Tel.: +370 616 20 988. Zlarchitektai@gmail.com	
Atestato Nr. _____ architektai	
A1694 / 1370 PV (KVAD) Irma Javtokė	
Mk. nr. 004171 Architektas Julius Lapinskas	
Architektas Vytautas Vaičkionis	
Etapas _____	
TP _____	
Užsakovas UAB "Naujamiesčio būstas" įm.k. 121452091	
Daugiaabučio gyvenamojo namo Basanavičiaus g. 42, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
FASADAS(VIDINIS), DEFEKTAI M1:100	
Laisla	
0	
Lapas 3	
Lapų 24	



NUMATOMI DARBAI	
	Nauji cinkuoti stogo apskardinimai, molio spalva RAL8003
	Nauja vaicuotos skardos danga, molio spalva RAL 8003
	Ventiliacinės grętelės stoglangyje
	Kaminių kepurėlių sustiprinimas permūnįjiant 2-3 eiles ir apskardinimas skarda RAL 8003
	Įlajos RAL 8003
	Keičiami lietvamzdžiai Ø 14cm RAL 8003
	Esami patenkiamos būklės lietvamzdžiai, siūlomas keitimas Ø 18cm
	Priešgaisrinė tvorelė H=60 cm RAL 8003
	Gaisrinės kopėčios RAL 8003
	Esama tvorelė(sutvirtinimas, apdorojimas antikoroziniais skystais, dažymas RAL 8003)
	Nutrupėjęs, apiblyvėjęs tinkas. Reikalingas pertinkavimas
	Nešvarus, sudrėkęs tinkas. Reikalingas valymas, pertinkavimas, dengimas antipelėsine danga

		Nusidėvėję, pažeisti langai. Keitimas (siūlomas)	
		Pažeistos stūlės. Skiedinio injektavimas.	
		Esami fasado dekoratyviniai elementai. Būklės tikrinimas, galimas pakeitimas	
		Nukritę fasado elementai. Naujų elementų gamyba.	
		Galimai avarinės būklės balkonai.	
		Priežiūra balkonų ekspertizė / nepatenkinama būklė	
		Detali mūro patikra. Vietomis galimas skiedinio injektavimas.	
		Nešvarus, sudrėkęs mūras. Reikalingas valymas, dengimas antipelėsine danga	
		Mūro stiprinimas armatūromis	
		Pastaba: Visų tinkuotų paviršių detali patikra, valymas, galimas pertinkavimas.	
Atestato Nr.		architektai	
A1694 / 1370		PV (KYAD)	
Mk. nr. 004171		Arhitektas	
Elapas		Užsakovas UAB "Naujamiestio bustas" įm.k. 121452091	
TP		Daugiabučio gyvenamojo namo Basanavičiaus g. 42, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
FASADA(GALINIS IR VIDINIS). DEFEKTAI M1:100		Laida	
4		Lapų	
24		0	





NUMATOMI DARBAI									
	Nauji cinkuoti stogo apskardinimai, molio spalva RAL8003								
	Nauja vaicuotos skardos danga, molio spalva RAL 8003								
	Ventiliacinės grętelės stoglangyje								
	Kaminių kepurų sustiprinimas permūnijant 2-3 eiles ir apskardinimas skarda RAL 8003								
	Ilgos RAL 8003								
	Keičiami lietvamzdžiai Ø 14cm RAL 8003								
	Esami patenkiamos būklės lietvamzdžiai, siūlomas keitimas Ø 18cm								
	Priešgaisrinė tvorelė H=60 cm RAL 8003								
	Gaisrinės kopėčios RAL 8003								
	Esama tvorelė(sutvirtinimas, apdorojimas antikoroziniais skysčiais, dažymas RAL 8003)								
	Nutūpėjęs, apiblyvėjęs tinkas. Reikalingas pertinkavimas								
	Nešvarus, sudrėkęs tinkas. Reikalingas valymas, pertinkavimas, dengimas antpelėšine danga								
	Nusidėvėję, pažeisti langai. Keitimas (siūlomas)								
	Pažeistos stūlės. Skiedinio injektavimas.								
	Esami fasado dekoratyviniai elementai. Būklės tikrinimas, galimas pakeitimas								
	Nukritę fasado elementai. Naujų elementų gamyba.								
	Galimai avarinės būklės balkonai.								
	Privatioma balkonų ekspertizė / nepatenkinama būklė								
	Detali mūro patikra. Vietomis galimas skiedinio injektavimas.								
	Nešvarus, sudrėkęs mūras. Reikalingas valymas, dengimas antpelėšine danga								
	Mūro stiprinimas armatūromis								
	Stoglangių vietos pagal buto nr. 17 remonto projektą								
	Stogo vieta pagal buto nr. 17 remonto projektą								
Pastaba: Visų tinkuotų paviršių detalį patikra, valymas, galimas pertinkavimas.									

1

Daugiabučio gyvenamojo namo J.Basanavičiaus g.42 /Vytėnio g.1. Vilnius kapitalinio remonto projektas, buto nr.17 ir neįrengtos pastogės dalies pertvarkymas į gyvenamosios paskirties patalpas

Atestato Nr.

architektai

UAB "21 Architektai" įm.k. 302025424, Adresas: Sausnės g. 53-13, Vilnius, Tel.: +370 616 20 988, 21architektai@gmail.com

A1694 / 1370

PV (K/VAD)

Irina Javokė

Mk. nr. 004171

Architektas

Julius Lapinskas

Architektas

Vytautas Vaidikonis

FASADAS(VYTENIO G.), DEFEKTAI M1:100

Laida

0

Etapas

Užsakovas UAB "Naujamiesčio būstas" įm.k. 121452091

Lapų

5

24

0

0,5

1

2




3



4



5m









Atestato Nr.	 architektai			UAB "2L Architects" įm.k. 302825424, Adresas: Savanorių g. 53-13, Vilnius, Tel.: +370 616 20 988, 2larchitektai@gmail.com			Daugiabučio gyvenamojo namo Basanavičiaus g. 42, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas		
A1694 / 1370	PV (KVAD)	Ima Javokė					PUŪVIAI A-A, B-B M1:100, MAZGAS M 1:25		
Mk. nr. 004171	Architektas	Julius Lapinskas							
	Architektas	Vytautas Vaidikonis							
Etapas	Užsakovas UAB "Naujamiėsčio būstas" įm.k. 121452091						Lapas 7		
TP									
							Lapų 24		



EKSPLIKACIJA									
	Nuvalytas plytų mūras				UAB "2L Architektas" įm.k. 302825424, Adresas: Samanėšiu g. 53-13, Vilnius, Tel.: +370 616 20 988, 2larchitektas@gmail.com				
	Cokolio tinkas RAL 9022								
	Fasado tinkas RAL 1013								
	Nauja valcuotos skardos danga, skardinimai ir lievamzdžiai RAL 8003								
	Tvorėlė RAL 8003				Daugiabučio gyvenamojo namo Basanavičiaus g. 42, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas				
Atestato Nr.					architektas		FASADAI, SPALVINIS VARIANTAS M1:200		
A1694 / 1370		PV (KVAD)		Irina Javokė					
Mk. nr. 004171		Architektas		Julius Lapinskas					
		Architektas		Vytautas Vaiškionis					
Etapas		Užsakovas UAB "Naujamiėsčio būstas" įm.k. 121452091				Lapas 8 Lapų 17			
TP									





EKSPLIKACIJA	
	Nuvalytas plytų mūras
	Cokolio tinkas RAL 9022
	Fasado tinkas RAL 1013
	Nauja vaicuotos skardos danga, skardinimai ir
	lietvamzdžiai RAL 8003
	Tvorelė RAL 8003





Atestato Nr.	architektai		UAB "L Architektas" įm.k. 302825424, Adresas: Savanūjų g. 53-13, Vilnius. Tel.: +370 616 20 988, 2larchitektas@gmail.com		Daugiabučio gyvenamojo namo Basanavičiaus g. 42, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas	
A1694 / 1370	PV (KVAD)	Irma Javickė			FASADA, SPALVINIS VARIANTAS M1:200	
Mk. nr. 004171	Architektas	Julius Lapinskas				
Architektas	Vytautas Vaičiūnas					
Etapas	Užsakovas UAB "Naujamiesčio bustas" įm.k. 121452091					Lapais
TP						Lapų

Laida




0

9

17





ESAMA BŪKLĖ		NUMATOMI DARBAI	
	Avartinė būklė (tinkas ir betonas)		Armavimas, betonavimas, pertinkavimas
	Pažeistas tinkas		Tinko šalinimas / naujas tinkas
	Įtrūkimai		Skiedinio įnektavimas
	Pilkas betonas/tinkas		Dažymas silikoninių dervų dažais RAL 1013
	Byrantis tinkas / atsiveria armatūra		Tinkavimas remontiniu skiediniu
	Atviras balkono grindų betonas		Lyginamasis sluoksnis / izoliacinis sluoksnis / kiliai / plytelės
	Esamos plytelės		Sitūoma keisti, įrengiant hidroizoliaciją ir formuojant nuolydį
	Esami nusidėvėję parūdiję turėklai		Antikoroziniai dažai RAL 9004
	Nėra skardinimo		Naujas apskardinimas RAL1013
	Turėklų aukštis neatitinka STR		Turėklų paaukšinimas (metalas, RAL 9004)
	Nedažytas betonas, turėklo vidus		Smulkių defektų taisymas, dažymas RAL 7040

Atestato Nr.		 architektai		UAB "Architektas" įm.k. 302025424, Adresas: Savanorių g. 53-13, Vilnius. Tel.: +370 611 20 986, Ziemelele@gmail.com	
1370 / A1694	PV		Ima Javotė		Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanaviciaus g. 42, Vilnius, kapitalinio remonto projektas
Mk. nr. 004171	Architektas		Julius Lapinskas		
Etapas		Užsakovas UAB "Naujamiesčio būstas" įm.k. 121452091			
TP					
		Balkonas Nr. 1 M1:20			
				Laida	0
				Lapas	
				10	Lapų
				24	









ESAMA BŪKLĖ		NUMATOMI DARBAI	
	Avartinė būklė (tinkas ir betonas)		Armavimas, betonavimas, pertinkavimas
	Pažeistas tinkas		Tinko šalinimas / naujas tinkas
	Įtrūkimai		Skiedinio įnektavimas
	Pilkas betonas/tinkas		Dažymas silikoninių dervų dažais RAL 1013
	Byrantis tinkas / atsiveria armatūra		Tinkavimas remontiniu skiediniu
	Atviras balkono grindų betonas		Lyginamasis sluoksnis / izoliacinis sluoksnis / kiliai / plytelės
	Esamos plytelės		Sitūoma keisti, įrengiant hidroizoliaciją ir formuojant nuolydį
	Esami nusidėvėję parūdiję turėklai		Antikoroziniai dažai RAL 9004
	Nėra skardinimo		Naujas apskardinimas RAL1013
	Turėklų aukštis neatitinka STR		Turėklų paaukšinimas (metalas, RAL 9004)
	Nedažytas betonas, turėklo vidus		Smulkių defektų taisymas, dažymas RAL 7040

Atestato Nr.		architektai		UAB "Architektas" įm.k. 302025424, Adresas: Savanorių g. 53-13, Vilnius. Tel.: +370 611 20 986, Zierchietienė@gmail.com	
1370 / A1694	PV	Ima Javotė			
Mk. nr. 004171	Architektas	Julius Lapinskas			
	Architektas	Vytautas Vaidikonis			
Etapas		Užsakovas UAB "Naujamiesčio bustas" įm.k. 121452091		Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanaviciaus g. 42, Vilnius, kapitalinio remonto projektas	
TP				Balkonas Nr. 3 M1:20	
				Laida	
				0	
				Lapas	
				11	
				Lapų	
				24	













ESAMA BŪKLĖ		NUMATOMI DARBAI	
	Avartinė būklė (tinkas ir betonas)		Armavimas, betonavimas, pertinkavimas
	Pažeistas tinkas		Tinko šalinimas / naujas tinkas
	Įtrūkimai		Skiedinio įnektavimas
	Pilkas betonas/tinkas		Dažymas silikoninių dervų dažais RAL 1013
	Byrantis tinkas / atsiveria armatūra		Tinkavimas remontiniu skiediniu
	Atviras balkono grindų betonas		Lyginamasis sluoksnis / izoliacinis sluoksnis / kiliai / plytelės
	Esamos plytelės		Sitūoma keisti, įrengiant hidroizoliaciją ir formuojant nuolydį
	Esami nusidėvėję parūdiję turėklai		Antikoroziniai dažai RAL 9004
	Nėra skardinimo		Naujas apskardinimas RAL1013
	Turėklų aukštis neatitinka STR		Turėklų paaukšinimas (metalas, RAL 9004)
	Nedažytas betonas, turėklo vidus		Smulkių defektų taisymas, dažymas RAL 7040

Atestato Nr.		architektai		UAB "Architektas" įm.k. 302025424, Adresas: Savanorių g. 53-13, Vilnius. Tel.: +370 611 20 988; Zuchietienė@gmail.com	
1370 / A1694	PV	Ima Javotė			
Mk. nr. 004171	Architektas	Julius Lapinskas			
	Architektas	Vytautas Vaidikonis			
Etapas		Užsakovas UAB "Naujamiesčio būstas" įm.k. 121452091		Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanaviciaus g. 42, Vilnius, kapitalinio remonto projektas	
TP				Balkonas Nr. 5 M1:20	
				Laida	
				0	
				Lapas	
				12	
				Lapų	
				24	























ESAMA BUKLĖ	NUMATOMI DARBAI
 Avarinė buklė (tinkas ir betonas)	Armavimas, betonavimas, pertinkavimas
 Pažeistas tinkas	Tinko šalinimas / naujas tinkas
 Įtrūkimai	Skiedinio įnektavimas
Pilkas betonas/tinkas	Dažymas silikoninių dervų dažais RAL 1013
 Byrantis tinkas / atsiveria armatūra	Tinkavimas remontiniu skiediniu
Atviras balkono grindų betonas	Lyginamasis sluoksnis / izoliacinis sluoksnis / kilijai / plytelės
 Esamos plytelės	Sitūoma keisti, įrengiant hidroizoliaciją ir formuojant nuolydį
 Esami nusidėvėję parūdiję turėklai	Antikoroziniai dažai RAL 9004
 Nėra skardinimo	Naujas apskardinimas RAL 1013
 Turėklų aukštis neatitinka STR	Turėklų paaukštinimas (metalas, RAL 9004)
 Nedalytas betonas, turėklo vidus	Smulkių defektų taisymas, dažymas RAL 7040

UAB "Architektas" įm.k. 302825424, Adresas: Sėmėninkų g. 53-13, Vilnius. Tel.: +370 616 20 988. <a href="mailto:architektas@gmail.com">architektas@gmail.com</a>		Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanaviciaus g. 42, Vilnius, kapitalinio remonto projektas	
Aliestrato Nr.			
1370 / A1694	PV	Ima Javokė	
Mk. nr. 004171	Architektas	Julius Lapinskas	
	Architektas	Vytautas Vasickonis	
Etapas			
TP	Užsakovas UAB "Naujamiesčio būstas" įm.k. 121452091		
		Balkonas Nr. 2 M1:20	
			Laida
			0
		Lapas	Lapy
		13	24











	ESAMA BUKLĖ	NUMATOMI DARBAI
	Avarinė būklė (tinkas ir betonas)	Armavimas, betonavimas, pertinkavimas
	Pažeistas tinkas	Tinko šalinimas / naujas tinkas
	Ištrūkimai	Skiedinio įnektavimas
	Pilkas betonas/tinkas	Dažymas silikoninių dervų dažais RAL 1013
	Byrantis tinkas / atsiveria armatūra	Tinkavimas remontiniu skiediniu
	Atviras balkono grindų betonas	Lyginamasis sluoksnis / izoliacinis sluoksnis / kiliai / plytelės
	Esamos plytelės	Sūdioma keisti, įrengiant hidroizoliaciją ir formuojant nuolydį
	Esami nusidėvėję parūdiję turėklai	Antikoroziniai dažai RAL 9004
	Nėra skardinimo	Naujas apskardinimas RAL 1013
	Turėklų aukštis neatitinka STR	Turėklų paaukštinimas (metalas, RAL 9004)
	Nedžižtas betonas, turėklo vidus	Smulkių defektų taisymas, dažymas RAL 7040

Atestato Nr.		 architektai		UAB "2L Architektai" įm. k. 302825424, Adresas: Sėmėnų g. 53-13, Vilnius. Tel.: +370 616 20 988. <a href="mailto:architektai@gmail.com">architektai@gmail.com</a>	
1370 / A1694	PV	Ima Javokė			
Mk. nr. 004171	Architektas	Julius Lapinskas			
	Architektas	Vytautas Vaičiūnas			
Elapas	Užsakovas UAB "Naujamiesčio būstas" įm. k. 121452091				
TP				Lapas	Lapų
				14	24









ESAMA BŪKLĖ		NUMATOMI DARBAI	
	Avarinė būklė (tinkas ir betonas)		Armavimas, betonavimas, pertinkavimas
	Pažeistas tinkas		Tinko šalinimas / naujas tinkas
	Įtrūkimai		Skiedinio įnėkavimas
	Pilkas betonas/tinkas		Dažymas silikoninių dervų dažais RAL 1013
	Byrantis tinkas / atsiveria armatūra		Tinkavimas remontiniu skiediniu
	Atviras balkono grindų betonas		Lyginamasis sluoksnis / izoliacinis sluoksnis / kiliai / plytelės
	Esamos plytelės		Sitūoma keisti, įrengiant hidroizoliaciją ir formuojant nuolydį
	Esami nusidėvėję parūdiję turėklai		Antikoroziniai dažai RAL 9004
	Nėra skardinimo		Naujas apskardinimas RAL1013
	Turėklų aukštis neatitinka STR		Turėklų paaukštinimas (metalas, RAL 9004)
	Nedažytas betonas, turėklų vidus		Smulkių defektų taisymas, dažymas RAL 7040

Atestato Nr.		architektai		UAB "Architektas" įm.k. 302025424, Adresas: Savanorių g. 53-13, Vilnius. Tel.: +370 616 20 986, Zivarchitektas@gmail.com	
1370 / A1694	PV	Ima Javotė			
Mk. nr. 004171	Architektas	Julius Lapinskas			
Architektas	Vytautas Vaidikonis				
Etapas		Užsakovas UAB "Naujamiesčio būstas" įm.k. 121452091		Daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanaviciaus g. 42, Vilnius, kapitalinio remonto projektas	
TP				Balkonas Nr. 6 M1:20	
				Laida	
				0	
				Lapas	
				15	
				Lapų	
				24	







	NUMATOMI DARBAI						
	Dažymas silikloninių dervų dažais RAL 1019 (pilksva smėlio)						
	Rifliuotas metalas						
	Tūrėkų dažymas antikoroziniais dažais RAL 8011 (rešuto ruda)						
	Naujas apskardinimas skarda RAL 8025						
	Turėkių tvirtinimas prie UPE profilių (metalas, RAL 8011)						
	Naujas betonas, sijos, armatūra						
Atestato Nr.	architektai UAB "L Architektai" įm.k. 302825424, Adresas: Samoniškių g. 53-13, Vilnius; Tel.: +370 616 20 988; Ziaurichieka@gmail.com						Daugialbučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 42, Vilnius, kapitalinio remonto projektas
1370 / A1694	PV (KVAD)	Irina Lapiukė					Balkonai Nr. 8, 9 M1+20
Mk. nr. 004171	Architekatas	Jūlius Lapinskas					
	Architekatas	Vytautas Vaitikonis					
Etapas							Balkonai Nr. 8, 9 M1+20
TP	Užsakovas UAB "Naujiamiesčio būstas" įm.k. 121452091						Lapas 17 Lapy 24