

Statinio adresas: J. Franko g. 4  
Statinį administruojanti įmonė: UAB „Šilėja“  
Apžiūrima statinio dalis: statinio konstrukcija – statinys  
Apžiūros tikslas: apžiūrėti fasadą, parašyti rekomendacijas

Eil. Nr.	Defekto fotografija Defekto aprašymas	Rekomenduojama
1-9		
1	<p>Aptrupėjęs, suskilęs fasado bei 20 buto (3 a.) lodžijoje dekoratyvinis tinkas</p>  <p>Apdailos lentelės iš visų fasadų pusių išblukusios, apsilupusiais dažais</p>    <p>Neremontuojant fasado bus tolesnis tinko irimas, skilimas, lentelių puvimas Neatitinka esminio statinio reikalavimo: STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“</p>	<p>Remontuoti fasadą nuo laiptinės pusės apie 96 m<sup>2</sup></p> <p>Nuvalius atsilupusius dažus, perdažyti dekoratyvines lenteles apie 87 m<sup>2</sup></p>

Apžiūrą atliko: Techninės priežiūros inžinierius Arūnas Treigys (KA Nr. 13381)