

Statinio adresas: Santariškių g. 67

Statinį administruojanti įmonė: UAB „Šilėja“

Apžiūra statinio dalis: statinio konstrukcija – statinys

Apžiūros tikslas: apžiūrėti fasadą, parašyti rekomendacijas

Eil. Nr.	Defekto fotografija Defekto aprašymas	Rekomenduojama
1	<p><b>1-4</b></p> <p>Vietomis sutrukinėjęs fasadų dekoratyvinis tinkas, sienos pažaliavusios, pajuodusios, nešvarios. Neremontuojant įtrukusių sienų, sienos toliau irs, mažės pastato ilgaamžiškumas. Nevalomos, pažaliavusios samanojančios, pajuodusios sienos taip pat turi galimybę irti. Neturi estetinio vaizdo. Neatitinka esminio statinio reikalavimo: STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“</p>  <p>ties pirma laiptine</p>  <p>ties antra laiptine</p>  <p>fasadas nuo Santariškių g. 71</p>	<p>Išvalyti ištrupėjusią vietą Nutinkuoti, nudažyti Dažyti medines dailylentes</p> <p>Plauti penkis fasado plokštumas Dažyti dailylentes</p> <p>Išvalyti įtrukusias vietas Nutinkuoti, nudažyti</p> <p><b>Bendras remontuotinių sienų plotas apie 35,20 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Plaunamas plotas apie 212,60 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Medinių lentelių plotas apie 60,40 m<sup>2</sup></b></p>

Apžiūrą atliko: Techninės priežiūros inžinierius Arūnas Treigys (KA Nr. 13381)