

## KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA 572360

2023-11-07

Data

Objektas: Gegužių g. 84, Šiauliai. Blokų padengimas termokeramika ( pastato galas)

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>1. Siūlių remontas</b>		-
	<b>2. Blokų padengimas termokeramine danga (be cokolio ir parapeto)</b>		
2.1	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų plovimas labai aukšto slėgio vandens srove, valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) mechaniniu būdu, atskirų vietų remontas (iki 10% angokraščiai, ties siūlėmis, blokų kraštai) ir gruntavimas giluminiu gruntu	m <sup>2</sup>	144
2.2	Tame sk. tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų, cokolio (padengtų skaldytais akmenukais) torkretavimas torkretbetoniui iki 10 mm storio sluoksniu (užtaisomi plyšiai) cokolis ir 1 aukštas	m <sup>2</sup>	-
2.3	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai - gali skirtis max per 2 spalvos kodus) ( raudona ir pilka)	m <sup>2</sup>	144
	<b>3.Bendrieji darbai</b>		
3.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,010
3.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
3.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
3.4	Namo numerio nuėmimas ir uždėjimas	kompl	1
3.5	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Parapeto skardos (neišsaugotų vietų remontas) nuolydžių atstatymas, po siūlių ir fasado remonto
3. Dažyvės - termokeraminės dangos spalva privalo atitikti esamą - renkama pagal esamą fasado spalvą - siūlės šviesiai pilkos, raudonas blokų paviršius. Derinti su pirmininku
4. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

