



pastato vizualizacija iš vakarinės pusės (nuo būsimos gatvės)



pastato vizualizacija iš pietinės pusės (nuo Žaibo g.)



pastato vizualizacija iš rytinės pusės (nuo Žaibo g. ir kaimyninio sklypo)



pastato vizualizacija iš šiaurinės pusės (nuo kaimyninio sklypo)

sklypo situacija



sklypo nuotraukos



Atestato Nr.	UAB "ARXI" Viršilų g. 13-55, 05131 Vilnius arxi@arxi.lt			Autoservisas Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., (adresas nesuteiktas, skl. un. Nr. 4400-1944-5338, skl. kad. Nr. 4177/0200:1036)	
A 1171	PV, arch.	Ž. Sperauskas		2017-09-12	autoservisas (01) PASTATO VIZUALIZACIJOS
PP	Statytojas (Užsakovas): Artur Kilkovskij		A1706-01-TDP-SA.B-6		Laida 0
					Lapas 1
					Lapų 1
					A3