



UAB „SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: +370 5 2611115

Užsakovas:	VšĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“ el.p. siuolaikiniomenoasociacija@gmail.com
Statytojas:	Vilniaus miesto savivaldybė
Kompleksas	SMA 14/49-06
Projekto pavadinimas:	Daržovių sandėlio (20F 1/p) Antakalnio g.17, Vilniuje paskirties keitimo į administracinę rekonstravimo projektas
Statybos vieta	ANTAKALNIO G. 17, VILNIAUS M. k/nr. 0101/0045:254 Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Antakalniu (u.k. 16076)
Žymėjimas	Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762): daržininko namas (u.k. 25772)
Dalis:	Daržininko namo (u.k. 25772) tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai
Projekto stadija	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)
Kategorija:	Ypatingas (kultūros paveldo)

“A2SM architektai”, A. Strazdelio g. 3-101, LT-02102 Vilnius, 212 3360, www.a2sm.lt

Įmonės pavadinimas Įm. Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė Atestato Nr.	Parašas
„SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI“	PROJEKTO VADOVĖ PDV ARCHITEKTĖ	DIANA SABALIAUSKIENĖ Atest. Nr. A1107, NKVA 2753 GYTIS JANKAUSKAS Atest. Nr. A2107 SARA ARBTER	
“A2SM architektai”	ARCHITEKTŪRINĖS DALIES PDV ARCHITEKTAI	AURIMAS SASNAUSKAS Atest. Nr. A984 EGLĖ ŽIDONYTĖ	

VILNIUS, 2018-2019

BYLOS TURINYS:



Eil. nr.	Projekto dalies Pavadinimas	Puslapiai
1.	Bylos žiniaraštis	1
2.	Bendras aiškinamasis raštas	2-5
	Brėžiniai	
3.	Sklypo plano fragmentas	SMA 14/49-06-01
4.	Rūsio planas M 1:100	SMA 14/49-06 -02
5.	1-ojo aukšto planas M 1:100	SMA 14/49-06-03
6.	Mansardos planas M 1:100	SMA 14/49-06-04
7.	Pjūviai, fasadai M 1:100	SMA 14/49-06,- 06 , 07
8.	vizualizacijos	SMA 14/49-06, -08, 09
9.	Stogo detalės pecifikacija	SMA 14/49-06-10
	PRIEDAI	
1.	Galiojančio detaliojo plano reglamentai, Sapiegos ligoninės teritorijos Antakalnio g. 17 Vilniuje, patvirtintas 2001-01-31, Reg.NR. 751	1 lapas
2.	Galiojančio specialiojo plano kopija -	1 lapas
3.	Esamos būklės fotofiksacija	5 lapai
4.	Taikomųjų tyrimų medžiaga	2 lapai
5.	Raštas dėl Statytojo teisės.	1 lapas

Etapas	Užsakovas: VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“	SMA-14/49-06	Lapas	Lapų	NR.byroje
PP			BSR-1	25	1

Dior

7-10-13

UAB „Senojo miesto architektai“
UAB „A2SM“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS:

1. VI STATYBŲ ETAPO projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas – Statytojo užduotis, taikomųjų tyrimų išvados, anksčiau suderinta projektine medžiaga.

Atlikti taikomieji tyrimai:

- Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762): daržininko namas (u.k. 25772) Antakalnio g. 17, Vilniuje architektūros tyrimai, VŠĮ „Architektūros tyrimų centras“, 2017 m.
- Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Antakalnio g. 17, Vilniaus m. 2015 m., dr. L.Girlevičius;
- Antakalnio 17, Vilniuje pagrindinių konstrukcijų tyrimai ir būklės vertinimas, J. Šaltenio pastatų ir konstrukcijų tyrimų ir matavimų personalinė įmonė, 2009-2015 m.;
- Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762): daržininko namas (u.k. 25772), korpusai 10, 11, 12 (u.k. 17351) Antakalnio g. 17, Vilniaus m. taikomieji polichromijos tyrimai, A. Kaušiniene „Archeodomus“, 2015 m.
- „Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762): daržininko namo (u.k. 25772), pirmojo ir trečiojo ligoninės korpusų (u.k. 17351, 17353) restauravimo ir pritaikymo projektas, keičiant paskirtį į administracinę ir maitinimo“ projektiniai pasiūlymai, suderinti VMSA Miesto plėtros departamento Kultūros vertybių apsaugos skyriuje 2015-03-12 Nr. 15-56PP, KPP Vilniaus teritoriniame padalinyje 2015-03-30 Nr. 60-PP.
- Daržininko namo u.k. 25772 paskirties keitimo į administracinę projektiniai pasiūlymai suderinti VMSA Miesto plėtros departamento Kultūros vertybių apsaugos skyriuje 2017-04-28 Nr. 17-133PP, KPP Vilniaus teritoriniame padalinyje 2017-06-01 Nr. 154-PP.

2. Esama būklė

Daržininko namas stovi Sapiegų parko ŠV kampe, prie tvoros; mūrinis 1-o aukšto, valminiu stogu, plane stačiakampio formos, su nešančiomis išilginėmis ir skersinėmis sienomis, su priebučiu pietiniame fasade.

Šiaurinio ir vakarinio fasadų sienos sutampa su Sapiegų parko mūro tvorų plokštumomis. Pagrindinis fasadas (pietinis) dekoruotas rustais, tinkuotais „perliniu“ tinku, kiti fasadai tinkuoti lygiu tinku. Stogas valminis. Namo tūris kompaktiškas, pagrindinis fasadas centrinės kompozicijos, priebutis su trikampiu frontonu, langai stačiakampės formos. Šiaurinis ir galiniai fasadai lygūs, tinkuoti, užmūrytais langais. Visus fasadus apjungia karnizas. Po visu namu - rūsys, jo perdenginiai skliautiniai, sienos ir skliautai atviro plytų mūro. Jų rūsj veda platūs laiptai iš priebučio. Pakopos – medinės ant metalinių sijų, virš laiptų įrengtas lėkštas medinis, apskardintas stogelis.

Namo pamatai – juostiniai, akmenų-plytų mūro. Namo sienos – vienalytės, plytų mūro, tinkuotos.

Rūsio perdangos – skliautinės, plytų mūro rūsyje ir sijinės, medinės I aukšte. Patalpų lubos lygios, tinkuotos.

Laiptai į pastogę mediniai, įrengti prie kapitalinės vidaus sienos, atitvėrus juos pertvara.

Stogas – valminis, gegninio tipo būklė patenkinama, medinės konstrukcijos- būklė bloga.

Stogo danga – asbestocementinių lakštų, būklė bloga, prieangio - skarda.

Kaminai. Jų liekanos yra tik pastoginėje erdvėje, virš stogo neiškyla.

Patalpų grindys – lentų, medinės, rūsyje – išklotos plytomis.

Senosios durys neišlikę, naudojamos iš kitur atgabentos ir pritaikytos filinginės medinės durys. Patalpų struktūra dalinai išlikusi. Interjero dekorai nėra. Šiuo metu daržininko namas naudojamas staliaus dirbtuvei ir medžiagų sandėliavimui. Patalpos užkrautos statybinėmis medžiagomis, jvairiai rakandais.

Etapas PP	Užsakovas: VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“	SMA-14/49- 6-PP -AR -A VI etapas	Lapas AR-1	Lapų 3
--------------	--	-------------------------------------	---------------	-----------

4. PAVELDOS AUGINĖ DALIS:


NKV Objekto pavadinimas. Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762): **daržininko namas (unikalus objekto kodas 25772);**

Projektuojamos tvarkybos darbų rūšys. Tyrimai, remontas, restauracija.

Statinio kategorija. Ypatingas statinys.

Paveldosaugos tvarkybos reglamentai, kuriais vadovaujantys projektuojamis remonto ir restauravimo darbai:

1. PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklos.
 2. PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba.
 3. PTR 2.02.02:2006 Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai.
 4. PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonas „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas.
 5. PTR 2.06.01:2010 Fasadų dekoratyvinė dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba.
 - PTR 2.03.01:2010 Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyta;
 - PTR 2.03.03:2006 Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai.



Vadovaujantis atliktų architektūros tyrimų išvadomis, aut. D.Kazlauskienė, V.Spudas, žr. *prieduose* respektuoojamas statybos pradžios daržininko namo periodas, atkuriama baroko laikotarpio stogo forma ir buvusios langų angos.

Vadovaujantis „Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k. 762): Specialiuoju paveldosauginiu planu patvirtintu 2010 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. 3V-232.

Daržininko namas ribojasi /patenka į Sklypą NR. 6 –

[Sklypui nustatytais tausojo naudojimo saugojimo režimais.](#)

Kultūros paveldo objektu aukštis nustatomas pagal tyrimų duomenis.

a – reikalavimai kultūros paveldo objektams:

a 2 – galimi tvarkybos darbai:

Etapas			Lapas	Lapų
PP	Užsakovas: VšĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“	SMA-14/49- 6-PP -AR -A VI etapas	AR-2	3

- taikomieji ir ardomieji tyrimai; remonto darbai; avarijos grėsmės pašalinimo darbai; konservavimo darbai; restauravimo darbai; **pritaikymo darbai**; atkūrimo darbai, šių darbų planavimas ir projektavimas.

Visi tvarkybos darbai vykdomi nepažeidžiant vertingųjų savybių, nustatyti kultūros vertybės pase. Vertingųjų savybių sąrašas gali būti patikslintas, remiantis tyrimų duomenimis.

b- reikalavimai kitiems statiniams

b2 – leidžiami tvarkomieji statybos darbai: remontas, rekonstravimas, nedidinant aukštumo, išskyrus tuos atvejus kai tyrimų pagrindu atkuriamas sunykusios statinių dalys, sunaikintų užstatymo ir dekoro elementų atkūrimas, tyrimų duomenimis.

SKLYPAS 2.1 (Sapiegų parkas)

Autentiškos paskirties saugojimo režimas.

Kultūros paveldo objektų aukštis nustatomas pagal tyrimų duomenis.

Maksimalus leistinas kitų statinių aukštis nuo žemės paviršiaus – 4 m.

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 1%.

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,02.

a – reikalavimai kultūros paveldo objektams:

a 1 – galimi tvarkybos darbai:

- taikomieji ir ardomieji tyrimai; remonto darbai; avarijos grėsmės pašalinimo darbai; konservavimo darbai; restauravimo darbai; **pritaikymo darbai**; šių darbų planavimas ir projektavimas.

Visi tvarkybos darbai vykdomi nepažeidžiant vertingųjų savybių, nustatyti kultūros vertybės pase. Vertingųjų savybių sąrašas gali būti patikslintas, remiantis tyrimų duomenimis.

Naujų pastatų statyba negalima, išskyrus tuos atvejus, kai pagal tyrimų medžiagą atkuriami parko mažosios architektūros elementai (nesudėtingi statiniai). Siūlomas istoriniuose šaltiniuose minimo kafeterijos pastato atkūrimas.

Reikalavimai statinių apdailai: fasadų apdailos medžiagos – tinkas, medis: atkuriamu pastatų - pagal tyrimų medžiagą.

Stogo dangos medžiagos – molio čerpės, **skarda**; stalių gaminiai mediniai.

Papildomai šiame sklype medžiai neturėtų būti sodinami. Takų dangos gruntuinės, galimas fragmentinis lauko akmenų arba medžio dangų panaudojimas.

d – prieš vykdant žemės judinimo darbus (giliau nei 20 cm) būtina atlikti archeologinius tyrimus.

Vadovaujantis NKVA įstatymu (suvestinė redakcija 2008-08-25 - 2013-06-30) galiojusia 2010 m. , kaibuvo patvirtintas specialusis paveldosauginis planas) – pritaikymo sąvoka buvo priskiriama prie tvarkybos darbų.

28. Pritaikymas – kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių pertvarkymas naudoti, suderinant valdytojo ir visuomenės poreikius, minimaliai keičiant vertingiausias savybes ir sudarant galimybes atkurti būklę, buvusią iki šių pakeitimų, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus.

34. Tvarkyba – kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai: tyrimas (taikomasis), remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, **pritaikymas, restauravimas, atkūrimas, šių darbų planavimas ir projektavimas.**

Etapas			Lapas	Lapų
PP	Užsakovas: VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“	SMA-14/49- 6-PP -AR -A VI etapas	AR-3	3

Tvarkybos projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis atliktu taikomųjų tyrimų išvadomis ir atitinka specialiojo paveldosauginio plano nuostatas. Barokinio stogo formos atkūrimas projektuoojamas nevertingoje pastato dalyje XX a. 2 pusės įrengto pastato elemento vietoje. Pateikiame 2 variantus, perduotu metalo dangos stogas ir tradicinis keramikinių molio spalvos čerpių /vienuolių/ stogas.

Kadangi istorinio pastato raidoje keitėsi pastato stogas siūloma atkurti kokybiškos vario skardos mansardinio stogo formą, derantį prie barokinio laikotarpio atkuriamo parko.

Projekto vadovė

Diana Sabaliauskienė attest.nr. 1107, 2753

PATIKRINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius

vyriausioji specialistė

Anželika Zdanovičienė

2018 m. 09 mėn. 2 d. Nr. 97-PP

Etapas	Užsakovas: VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“	SMA-14/49- 6-PP -AR -A VI etapas	Lapas	Lapy
PP			AR-4	3

INFRASTRUKTŪRA.

Inžineriniai tinklai.

Sklype ir aplinkinėje teritorijoje yra išvystyti inžineriniai bendramiestiniai tinklai, bet sandėlio pastatas buvo neprijungtas prie centralizuotos šildymo sistemos.

Projektuojamas šildymo reglamentas – elektra.

Transportiniai sprendiniai

Privažiavimas prie pastato – esamas per vartus iš Antakalnio gatvės.

Eismo organizavimas greta tvarkomo pastato nebus keičiamas.

Tvarkomieji statybos ir tvarkybos paveldosaugos darbai projektuojami neįtakojant **Sapiegų parko** atkuriamos barokinės dalies sprendinių (Sl „Vilniaus planas“ šiuo metu rengia TP); nekertant saugomų medžių, nekeičiant peizažinės parko dalies takų trasos. Projektuojamas visuomeninės paskirties pastatas stovi saugomoje parko teritorijoje, kuris skirtas viešajam pažinimui ir naudojimui; nekeičiamas teritorijos reljefas.


Parkavimas neprojektuojamas, kadangi parkas numatytas pėsčiųjų poreikiams; pagal teritorijos tvarkymo koncepciją administracinio pastato darbuotojai ir lankytojai galės naudotis viešuoju transportu, pavėžėjimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis ir automobilių nuomos „CITY BEE“ aikštėje Antakalnio gatvėje. Skatinamas nemotorizuotų susisiekimo priemonių naudojimas: dviračių, paspirtukų, riedučių.


Techninio projekto sprendiniuose bus tikslinama terasa ir dviračių stovai prie rekonstruojamo pastato.


Gaisrosaugos. Projekto sprendiniai nekeičia esamo mūrinio pastato atsparumo ugniai laipsnio – I. Vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 2-107) projektuojamose patalpose bus sumontuota automatinė gaisrinė signalizacija. Projektuojamas pastatas yra centrinėje miesto dalyje, artimiausia Vilniaus apskritys priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-oji komanda (P.Vileišio 20A) nutolusi nuo remontuojamo pastato 1,1 km atstumu. Preliminarus ugniagesių-gelbėtojų atvykimas iki Pastato su išsidėstymu sudaro apie 4,0 min. (skaičiuojant, kad atvykimo greitis – 40 km/val., pastebėjimo ir pranešimo laiką – 3 minutės, ugniagesių-gelbėtojų kovinio išsidėstymo laiką – 1 min.).

Projekto vadovė D.Sabaliauskienė atest.nr. 1107, 2753

Etapas	Užsakovas: VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“	SMA-14/49- 6-PP -AR -A VI etapas	Lapas	Lapų
PP			AR-1	5







20'1 → 20'2 20'3 20'4

PAVELDOSAUGOS
POŽIŪRIU PATIKRINTA

Pl. Nr. 17-3140P

DD
7.10.13

ATESTATO NR. 3046	SMA UAB "SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI"	Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762): daržininko namo (unikalus objekto kodas 25772) Antakalnio g. 17, Vilniuje tvarkybos projektas				
	UAB "A2SM" Trakų 11-15, LT-01132 Vilnius					
A1107 NKVA2753	PV	D. Sabaliauskienė		2017-10-	Daržininko namas, u.k. 25772 Tvarkomieji paveldosaugos darbai	
A984	PDV	A. Sasnauskas		2017-10-		
A2107	Arch	G. Jankauskas		2017-10-		
	Arch	S. Arbter		2017-10-		
STADIJA	UŽSAKOVAS: VšĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“ Meškeriotojų g. 33, Vilnius				LAPAS	LAPŲ
PP					1	1



Pirmo aukšto patalpų plotai		
Nr	Patalpa	Plotas [m ²]
1.1	Tambūras	6,6
1.2	Holas	16,2
1.3	Biuру zona 1	32,7
1.4	Biuру zona 2	41,3
1.5	Virtuvė	4,5
1.6	WC	5,7
	Viso	107,0

Ardomi elementai
 Atkuriamas angos
 Naujos konstrukcijos


PAVELDOSAUGINIU
POŽIŪRIU PATIKRINTA

luz. Nr. 17-314 PP

2013

ATESTATATO NR. 3046	SMA UAB "SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI"	Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762): daržininko namo (unikalus objekto kodas 25772) Antakalnio g. 17, Vilniuje tvarkybos projektas		
	UAB "A2SM" Trakų 11-15, LT-01132 Vilnius			
A1107 NKVA2753	PV	D. Sabaliauskienė		2017-10-
A984	PDV	A. Sasnauskas		2017-10-
A2107	Arch	G. Jankauskas		2017-10-
	Arch	S. Arbter		2017-10-
STADIJA	UŽSAKOVAS:			LAIDA
PP	VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“ Meškeriotojų g. 33, Vilnius			O
	SMA / 14 - 49 - 06 - PP - AS - TPD -			LAPAS LAPU
				1 1

Mansardinio aukšto patalpų plotai		
Nr	Patalpa	Plotas [m ²]
2.1	Biurų zona	63,5
2.2	Pasitarimų kambarys	19,6
2.3	WC	2,9
	Viso	86,0




PAVELDOSAUGINIU
POŽIŪRIU PATIKRINTA
Rug. 17-314 PP


7.10.13

ATESTATO NR. 3046	SMA	UAB "SENOJO Miesto Architektai"	Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762): daržininko namo (unikalus objekto kodas 25772) Antakalnio g. 17, Vilniuje tvarkybos projektas	
		UAB "A2SM" Trakų 11-15, LT-01132 Vilnius		
A1107 NKVA2753	PV	D. Sabaliauskienė	2017-10-	Daržininko namas, u.k. 25772 Tvarkomieji paveldosaugos darbai
A984	PDV	A. Sasnauskas	2017-10-	
A2107	Arch	G. Jankauskas	2017-10-	
	Arch	S. Arbter	2017-10-	
STADIJA	UŽSAKOVAS:			Mansardinio aukšto planas. M 1:100
PP	VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“ Meškeriotojų g. 33, Vilnius			LAPAS LAPU
				1 1

PJŪVIS B - B



PIETŲ FASADAS



PATIKRINTA
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus
vyriausioji specialistė
Anželika Zdanavičienė
2018 m. 09 mėn. 13 d. Nr. 97-PP

PASTABA: STOGO DANGA - VARIO SKARDA

- Atkuriamas angos
- Atkuriamas stogas
- Naujos konstrukcijos

ATESTATO NR. 3046	UAB "SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI"			Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762): daržininko namo (unikalus objekto kodas 25772) Antakalnio g. 17, Vilniuje tvarkybos projektas
	UAB "A2SM" Trakų 11-15, LT-01132 Vilnius			
A1107 NKVA2753	PV	D. Sabaliauskienė		2018-02-
A984	PDV	A. Sasnauskas		2018-02-
A2107	PDV	G. Jankauskas		2018-02-
	Arch.	S. Arbter		2018-02-
STADIJA	UŽSAKOVAS: VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“ Meškeriotojų g. 33, Vilnius			LAIDA
PP				O
				LAPAS LAPU
				1 1

RYTŲ FASADAS



ŠIAURĖS FASADAS



PASTABA: STOGO DANGA - VARIO SKARDA

ATESTATO NR. 3046	SMA UAB "SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI"	Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u.k.762); daržininko namo (unikalus objekto kodas 25772) Antakalnio g. 17, Vilniuje tvarkybos projektas		
	UAB "A2SM" Trakų 11-15, LT-01132 Vilnius			
A1107 NKVA2753	PV	D. Sabaliauskienė		2018-02-
A984	PDV	A.Sasnuscas		2018-02-
A2107	PDV	G. Jankauskas		2018-02-
	Arch.	S. Arbter		2018-02-
STADIJA	UŽSAKOVAS: VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“ Meškeriotojų g. 33, Vilnius			LAIDA
PP				O
				LAPAS LAPU
				1 1

1.1

PANELS & TRAYS


Aluminium / Galvanized Steel / Wheathering Steel (CorTen Steel)

Aluminium (2 mm. thick), Galvanized Steel (1.5 mm. thick) or Wheathering Steel (1.5 mm. thick) panels. (Other materials and thicknesses under request).

Characteristics


- Width:** 890 mm.
- Height:** from 1.500 mm. to 4.500 mm. (other options under request).
- Micro-perforation:** 3 & 4 mm. diameter holes.
- Perforated area:** various options based according to the application.
- Colour:** to be chosen from the RAL range (visit: www.coloresral.es).

Micro-perforated Pattern



A high percentage of perforated area is recommended for glass façades. In this way, high transparency can be achieved from the inside (veil effect), while maintaining privacy from the outside.

This veil effect reduces solar incidence over glass surfaces. Perforated hole size and area can be adjusted according both to climate factors and façade orientation to achieve optimum and measurable energy savings



PERFORUOTOS FASADINĖS
PLOKŠTĖS PAVYZDYS

DURYS



ESAMOS DURYS



KRASINSKIŲ RŪMAI, XVII a.
Varšuva

DURŲ ANALOGAS



PROJEKTUOJAMOS DURYS

LANGAI




ZONDAŽAS




PACŪ RŪMAI
Šv. Jono g., Vilnius

LANGŲ SUDALINIMO
IR PROPORCIJŲ PAVYZDYS



ATKURIAMAS LANGAS



Žemėlapis

FOTOFIKSACIJA



PIETŪ FASADAS



VAIZDAS IŠ PIETRYČIŲ



LAPTINĖS I RŪSĮ FRAGMENTAS



VAIZDAS IŠ ŠIAURĖS RYTŲ



RŪSYS


SMA

PIRMO AUKŠTO PLANAS

Pastabos dēl pirmo aukšto:

Sienų apatinė dalis įmirkusi, yra druskų išėjimo pėdsakai. Sienų storius žr. matavimų ataskaitoje.


Grindys tarp ašių 2-3 cementinės, iškilę. Tarp ašių 1-2 – medinės ant sių supuvę (be nedidelės išimties ties siena 1 tarp ašių A-B; čia jos cementinės, iškilę).



RŪSIO PLANAS


Pastabos dėl rūsio:

Sienų apatinė dalis įmirkusi, yra druskų išėjimo pėdsakai.




Pagrindinių konstrukcijų tyrimai ir būklės vertinimas. Dabartinė padėtis

I.K. 125479933		Julius Šaltenio pastatų ir konstrukcijų tyrimų, matavimų Pl. Filaretų 42-1		Daržininko namas (u.k. 25772), Antakalnio g.17, Vilnius m.	LAIADA
PDV	k.a.Nr 1757	KPD 2080	ETAPAS konstrukc.	Konstrukcijų tyrimai RŪSIO IR PIRMO A. PLANAI DEFEKTU SCHEMA	LAPAS LAPU 1
				Užs., uab "Senojo miesto architektai"	0
				tyrimai	



PASTOGĖS PLANAS SU GEGNIŲ SCHEMA




PASTOGĖS PERDENGINIŲ DETALĖ

mūrločis pažejistas kinivarpu

Bewane
Kolumbo
Lichenor

- | |
|--|
| remontinės lento 2 sluoksnių po 3-4 cm storio užleidžiant vieną ant kitos (mediena ne visur nužievinta; yra kinivarų pažeidimai) |
| perdagų sijos ~21x23(h) cm iš tašyto medienos (mediena parudavusi, yra kinivarų pažeidimai) |
| remontinės lubų pakalimo lento ~3 cm storio |
| faneros lakštų lubos (nelygios deformuotos nuo drėgmės) |



PJUVIS

Pastabos:

Gegnės (8 eilės): 1-5 eilės pakeistos remontų metu; 6-8 – senos ~13x15 cm.
Perdangų sijų vyraujantis skerspjūvis ~21x23 cm.

Gegnij ir perdenginių medienai parudavusi, galuose yra kinivarpu pažeidimų; užpildas nuimtas. Mediena antiseptikais ir priešgaisriniais mišiniais nepadengta.

Pastogēje dūmtraukij galvutēs ir stovai nuardytī.

užmūryta anga

neigiamas medžių šaknų
poveikis pamatams

*Sapiegu rezidencijos, Trinitorių vienuolyne ir
ligoninės statinių kompleksas (u.k.762)*
Objektas: Pastatas - Daržovių sandėlis u/nr. 1084-
0000-4205, valstybės saugomas kompleksas
sudarantis neilojanamas kultūros objektais
Paraiškinimo namas (u.k. 25772). Antakalnio g. 17

Vilniaus m.
Pagrindinių konstrukcijų tyrimai ir būklės
vertinimas. Dabartinė padėtis

I.K. 125479933	Julius Šaltenio pastatų ir konstrukcijų tyrimų, matavimų Pl. Filaretu 42-1	Daržininko namas (u.k. 25772), Antakalnio g.17, Vilnius m.	
k.a.Nr 1757	Julius Šaltenis	Konstrukcijų tyrimai	LAIDA 0
PDY 1757			LAPAS 2
TETAPAS		PASTOGES PLANAS, PJUVIS DEFEKTU SCHEMĄ	LAPŪ 2



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ DEPARTAMENTAS

VšĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“
direktoriui Dariui Žakaičiui
Meškeriotojų g. 33, LT-10100 Vilnius

2015-06-26 Nr. A51-6559/15(2.14.1.17-EK5)
I 2015-05-22 Nr. 15-02-04

DĖL STATYTOJO TEISĖS

Informuojame, kad Jūsų prašymas dėl Statytojo teisės suteikimo buvo svarstytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos negyvenamujų ir gyvenamujų pastatų bei patalpų komisijos 2015-06-11 posėdyje (protokolas Nr. A16-524/15(2.1.28-AD4). Komisija nutarė nepriestarauti, kad VšĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“ perimtų „Statytojo“ teises ir pareigas, pateiktų prašymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl statybų leidžiančių dokumentų IS Infostatyboje, sumokėtų žyminius mokesčius bei gautą statybų leidžiančius dokumentus viešosios įstaigos „Vilniaus technologijų ir meno centras“ vardu dėl pastatų Antakalnio g. 17, Vilniuje, paprastojo ir kapitalinio remonto ir rekonstravimo projektų vykdymo, keičiant paskirtį i administracinę ir maitinimo, atliktų remonto ir rekonstrukcijos darbus.

Atlikus išnuomotų pastatų remonto ir rekonstrukcijos darbus, VšĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“ privalės patikslinti kadastrinių matavimų duomenis ir įregistruoti pakeitimus VĮ Registrų centre Vilniaus miesto savivaldybės vardu, šių darbų nekompensuojant.

Departamento direktoriaus pavaduotojas
pavaduojantis direktorių

Sigitas Šiupšinskas

Galina Lukankova, 211 2257, galina.lukankova@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Filialo (Departamento) kodas 301534654
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2247
Faks. (8 5) 211 2851

Elt. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt