

Adresas: Trakų g. 27, Šiauliai

Darbo pavadinimas: Laiptinės remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato. Vnt.	Kiekis
Medžiagos			
1.	Dangstymo plėvelė	kv.m.	300
2.	Dažymo juosta	vnt.	20
3.	Gruntas Betonkontakt arba panašus atitinkantis specifikaciją	l.	10
4.	Gruntas giluminis	l.	20
5.	Glaistas	l.	200
6.	Dažai pentaprim emaliniai arba panašus atitinkantys specifikaciją	l.	8
7.	Dažai sienų Sadolin arba panašus atitinkantys specifikaciją	l.	40
8.	Dažai lubų (emulsija)	l.	25
Darbai			
12.	Dangstymo darbai	kv.m.	300
13.	Durų apklijavimo darbai		
14.	Kalkių gramdymo darbai	kv.m.	120
15.	Lubų ir sienų dažymas 2 kartus	kv.m.	200
16.	Valymo darbai		
17.	Lubų ir sienų glaistymas 2 kartus	kv.m.	200
18.	Šlifavimo darbai	kv.m.	200
19.	Tekstūrinio tinko dėjimo ant sienų darbai	kv.m.	150
20.	Gruntavimo darbai	kv.m.	200
21.	Turėklų vidinių durų dažymas		
22.	Laiptinės aikštelės išklėjimas plytelėmis	kv.m.	35

