

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2019-09-06 Nr. DA208914

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Tilžės g. 269, Šiauliai


Apžiūros Neeilinė
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Namo elektros instaliacija pasenusi, blogos būklės.

Pastatų administravimo vadybininkas Gintarė Petrauskienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<p>PIRKIMAI</p> <p>Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę</p> 	<p>Namo elektros instaliacija pasenusi, blogos būklės, ladais seni aliuminiai, svylantys, seni saugikliai, gaisro pavojus.</p>	<p>Reikalingas namo elektros instaliacijos keitimas.</p>

Komisija atsižvelgdama į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą (komisija) rekomenduoja nedelsiant organizuoti sprendimo, dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus. Pridedama. Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas su preliminariomis defekto(y) šalinimo, remonto kainomis.

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius
(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)