

UAB Mano Būstas Šiauliai

(organizacijos pavadinimas)

## Statinio apžiūros aktas

2022-01-17 Nr. DA448636

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Birutės g. 41, Šiauliai

Apžiūros Neeilinė  
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Nuogrindos ir cokolio remontas.

Pastatų administravimo vadybininkas Rita Alubickienė, Atstovė 8 700 55966

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<b>TECHNINIAI INŽ.</b>		
Bendrastatybiniai (tech. inž.)		
	Nuogrinda vietomis be nuolydžių, sukritusi. Kai kur visai nuogrinda neįrengta, vietomis užnešta sąnašomis, auga augmenija. Cokolio apatinė dalis aptrupėjusi, matomi nuolatinio drėgmės veikimo požymiai.	Nuogrindos ir cokolio remonto darbai.



Atsižvelgiant į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuojama, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus defektus, deformacijas, trūkumus rekomenduojama nedelsiant organizuoti sprendimus dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus.

Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Pučkorius', written in a cursive style.