

## Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2023-01-25 Nr. DA521548

(data)

Radviliškis, Radviliškio

(sudarymo vieta)

Statinio adresas V. Kudirkos g. 5, Radviliškis, Radviliškio miesto sen.





Apžiūros Nuolatinė  
tikslas


(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventojai pageidauja ,kad būtų pakeistas karšto vandens vamzdynas ir nuotėkų išvadai.

Pastatų administravimo vadybininkas Monika Osipova, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<b>PARDAVIMAI</b>	2 laiptinės rūsyje senas karšto vandens vamzdynas,pažeistas korozijos, gali trūkti ,o 1 laiptinės rūsyje didesnė dalis pakeista plastikiniu, vamzdyno izoliacija sena arba netinkamai izoliuota. Šilumos punkte, 1 laiptinės rūsyje po laiptais ir 2 laiptinės rūsyje nuotėkų vamzdynas stipriai pažeistas korozijos, įtrūkės, galimi pratekėjimai, išvadai taipogi seni.	2 laiptinės rūsyje keisti karšto vandens vamzdyną, 1 laiptinės rūsyje atkarpa apie 6,4m ,izoliuoti vamzdžius akmens vatos kevalais. Keisti nuotėkų išvadus -3vnt nuo šiluminukų lauke iki šilumos punkte, 1 laiptinės rūsyje po laiptais ir 2 laiptinės rūsyje esančių atkarpų.
Pardavimai esamiems klientams		
   		





Pastatų priežiūros  
inžinierius  
**Vaidas Steponavičius**

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)