

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2023-10-13 Nr. DA568981

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Antakalnio g. 78, Vilnius


Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Keisti 2-os laiptinės langus

Pastatų administravimo vadybininkas Valdas Rinkevičius, Atstovas

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PARDAVIMAI		
Pardavimai esamiems klientams		
	2-os laiptinės bus keičiami 13vnt.: Ilgis 1,54m x 0,69m plotis 8vnt Ilgis 1,54m x 0,69m plotis 4vnt su atidarymu iš viršaus (po 1vnt varstomą langą 2-5 a. aikštelėse (2-ame aukšte pirmas langas turi būti varstomas, kad būtų patekimas antėjimo aikštelės)) Ilgis 1,54m x 0,62m 1 vnt	2-os laiptinės bus keičiami 13vnt.: Ilgis 1,54m x 0,69m plotis 8vnt Ilgis 1,54m x 0,69m plotis 4vnt su atidarymu iš viršaus (po 1vnt varstomą langą 2-5 a. aikštelėse (2-ame aukšte pirmas langas turi būti varstomas, kad būtų patekimas antėjimo aikštelės)) Ilgis 1,54m x 0,62m 1 vnt

Komisija atsižvelgdama į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą (komisija) rekomenduoja nedelsiant organizuoti sprendimo, dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus.

Pridedama. Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas su preliminariomis defekto(ų) šalinimo, remonto kainomis.

_____	_____	_____
(apžiūros vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(apžiūros vykdytojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(apžiūros vykdytojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

STATINIO DEFEKTIKTAS Nr. DA568981

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Preliminari SUMA, be PVM, EUR			

Aktą paruošė: Valdas Rinkevičius (Service)

(vardas, pavardė, parašas)

Spausdino: Valdas Rinkevičius (Service)