

## Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-03-22 Nr. DA281306

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Žemaitės g. 66, Šiauliai

Apžiūros Nuolatinė  
tikslas


(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Elektros skydinė, laiptinės skirstymo skydeliai, kabeliai prastos būklės, el skydinėje seni paketiniai išjungėjai, kurie sunkiai junginėjasi, saugikliai neatitinkantys nominalų, skirstymo skydeliuose svyla nuliniai kontaktai, kabeliai nebeatlaiko apkrovų.

Pastatų administravimo vadybininkas

Laima Bartaševičienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<p><b>PIRKIMAI</b></p> <p>Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę</p> 	<p>Elektros skydinė, laiptinės skirstymo skydeliai, kabeliai prastos būklės, el skydinėje seni paketiniai išjungėjai, kurie sunkiai junginėjasi, saugikliai neatitinkantys nominalų, skirstymo skydeliuose svyla nuliniai kontaktai, kabeliai nebeatlaiko apkrovų.</p>	<p>Keisti namo elektros instaliaciją.</p>

Pastatų priežiūros  
inžinierius  
Vaidas Steponavičius  
(apžiūros vadovo pareigos)



(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)