

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-05-06 Nr. DA600927

(data)

Šeduva, Šeduvos miesto

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Progimnazijos g. 21B, Šeduva, Šeduvos miesto sen.


Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventojas skundžiasi pašaliniais šilumos punkte garsais.

Pastatų administravimo vadybininkas Jurgita Bulotienė, Atstovė 8 700 55966

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PIRKIMAI Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę	Šilumos punktas senas, neautomatizuotas, nebeatitinka šilumos punktų taisyklių reikalavimų.	Modernizuoti šilumos punktą ir jo sistemą.
		

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)