

Statinio apžiūros aktas

2024-04-25 Nr. DA599902

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Kareivių g. 11, Vilnius


Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Nusidėvėjusi laiptinės apdaila.

Pastatų administravimo vadybininkas Anželika Smalcer, Atstovė 8 700 55966 ; +37064721264

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemas)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ. Bendrastatybiniai (tech. inž.) 	2 laiptinė 214-219 butų ribose nusidėvėjusi laiptinės apdaila. Kosmetiniai sienų įtrūkimai, vietomis atšokęs tinkas. Nusitrynusi grindų danga. Netvarkingai sutvirtinti laidai.	Rekomenduojama atlikti laiptinės remontą tarp 214-219 butų. laidus slėpti loveliuose. Išmatavimai: Lubos 30 m2 Grindys 30 m2 Sienos 90,4 m2



Techninis inžinierius

(apžiūros vykdytojo pareigos)

Jevgenij Alekseev

(vardas, pavardė)