

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane		Medžio, krūmo rūšis Rūšinės sudėties koeficientas	Kiekis, vnt.	Ažušius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
	Medžio	Rūšinės								
Želdinys	99		Gluosnis baltasis	1	50	20	38	bloga	kirsti - I eile	pasviręs, džiūsta, perbrendęs
Želdinys	100		Liepa didžialapė	1	43	18	24	gera		
Želdinys	101		Liepa didžialapė	1	43	18	22	gera		
Želdinys	102		Liepa didžialapė	1	43	18	22	gera		
Želdinys	103		Liepa didžialapė	1	43	17	20	gera		
Želdinys	104		Liepa didžialapė	1	43	18	20	gera		
Želdinys	105		Liepa didžialapė	1	43	16	22	gera		
Želdinių grupė	106		Liepa didžialapė	10	43	17	20	patenkinama	kirsti - I eile	2 vnt., - kirsti, užstelbtos
Želdinys	107		Liepa didžialapė	1	43	12	14	patenkinama	kirsti - I eile	užstelbta
Želdinys	108		Liepa didžialapė	1	43	19	30	gera		
Želdinys	109		Liepa didžialapė	1	43	12	14	patenkinama	kirsti - I eile	užstelbta
Želdinys	110		Liepa didžialapė	1	43	12	14	gera		
Želdinys	111		Liepa didžialapė	1	43	18	26	gera		
Želdinys	112		Liepa didžialapė	1	43	17	20	gera		
Želdinys	113		Liepa didžialapė	1	43	17	20	patenkinama	kirsti - II eile	užstelbta
Želdinys	114		Liepa didžialapė	1	43	17	18	gera		
Želdinys	115		Liepa didžialapė	1	43	17	18	gera		
Želdinių grupė	116		Blindė	3	43	7	8	bloga	kirsti - I eile	nudžiuvusios
			Liepa didžialapė	5	43	18	16	gera		pasvirusi
Želdinys	117		Liepa mažalapė	1	43	16	26	patenkinama	kirsti - I eile	
Želdinys	118		Liepa didžialapė	1	43	16	20	gera		
Želdinys	119		Uosis pensilvaninis	1	40	16	20	gera		
Želdinys	120		Uosis pensilvaninis	1	40	8	16	bloga	kirsti - I eile	kamieno puvinys, šaknų ligos
Želdinys	121		Uosis pensilvaninis	1	40	14	16	patenkinama	kirsti - I eile	džiūsta, pasviręs, šaknų ligos
Želdinys	122		Uosis pensilvaninis	1	40	10	12	patenkinama	kirsti - I eile	džiūsta, pasviręs, šaknų ligos

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo plane Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skaičius ar krūmų glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
Želdinys	123	Uosis pensilvaninis	1	40	10	16	patenkinama	kirsti - I eile	džiūsta, pasviręs, šaknų ligos	
Želdinys	124	Uosis pensilvaninis	1	40	16	18	patenkinama	kirsti - I eile	džiūsta, pasviręs, šaknų ligos	
Želdinys	125	Uosis pensilvaninis	1	40	10	14	patenkinama	kirsti - I eile	džiūsta, pasviręs, šaknų ligos	
Želdinys	126	Uosis pensilvaninis	1	40	17	20	bloga	kirsti - I eile	dvikamienis, šaknų ligos	
Želdinys	127	Uosis pensilvaninis	1	40	12	16	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, pasviręs, šaknų ligos	
Želdinių grupė	128	Liepa mažalapė	2	43	20	30	gera		dvikamienė	
Želdinys	129	Uosis pensilvaninis	1	40	14	16	patenkinama	kirsti - I eile	džiūsta, šaknų ligos	
Želdinys	130	Uosis pensilvaninis	1	40	18	28	patenkinama	kirsti - II eile	pasviręs, šaknų ligos	
Želdinys	131	Uosis pensilvaninis	1	35	10	12	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, pasviręs, šaknų ligos	
Želdinys	132	Uosis pensilvaninis	1	35	8	12	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, šaknų ligos	
Želdinys	133	Uosis pensilvaninis	1	40	16	20	bloga	kirsti - I eile	dvikamienis, džiūsta, pasviręs, šaknų ligos	
Želdinys	134	Uosis pensilvaninis	1	35	10	12	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, pasviręs, šaknų ligos	
Želdinys	135	Uosis pensilvaninis	1	40	14	20	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, šaknų ligos	
Želdinys	136	Uosis pensilvaninis	1	40	14	26	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, šaknų ligos	
Želdinių grupė	137	Blindė	1	43	15	18	bloga	kirsti - I eile	džiūsta	
		Beržas karpotasis	1	40	14	14	patenkinama	kirsti - I eile	užstelbtas	
Želdinys	138	Beržas karpotasis	1	45	24	28	gera			
Želdinys	139	Beržas karpotasis	1	45	24	28	gera			
Želdinys	140	Beržas karpotasis	1	45	22	28	gera			
Želdinys	141	Blindė	1	43	12	18	patenkinama	kirsti - I eile	perbrendusi	
Želdinys	142	Šermukšnis paprastasis	1	43	9	12	gera			
Želdinys	143	Liepa mažalapė	1	43	8	12	gera			
Želdinys	144	Beržas karpotasis	1	45	24	30	gera			
Želdinys	145	Beržas karpotasis	1	45	25	42	gera			
Želdinys	146	Puysis paprastoji	1	43	7	10	patenkinama	kirsti - I eile	užstelbta	

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane	Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skaičius ar krūmu glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Pastabos	
Želdinys	147		Uosis pensilvaninis	1	35	11	14		bloga	kirsti - I eile	džiūsta, šaknų ligos
Želdinys	148		Uosis pensilvaninis	1	35	11	14		bloga	kirsti - I eile	džiūsta, šaknų ligos
Želdinys	149		Liepa mažalapė	1	43	16	22		gera		
Želdinys	150		Liepa mažalapė	1	43	17	30		gera		
Želdinys	151		Liepa mažalapė	1	43	18	34		gera		
Želdinys	152		Liepa mažalapė	1	43	18	36		gera		
Želdinys	153		Liepa mažalapė	1	43	12	18		gera		
Želdinys	154		Liepa mažalapė	1	43	10	16		gera		
Želdinių grupė	155		Drebulė	1	43	17	28		gera		
			Drebulė	1	43	13	12		patenkinama	kirsti - I eile	užstelbtą
			Liepa mažalapė	1	43	12	20		gera		
			Blindė	1	43	13	20		bloga	kirsti - I eile	nudžiuvusi
			Beržas karpotasis	1	50	24	28		gera		
			Beržas karpotasis	1	50	16	12		gera		
			Klevas paprastasis	1	30	10	12		gera		
Želdinys	156		Liepa didžialapė	1	43	11	12		gera		
Želdinys	157		Beržas karpotasis	1	50	25	28		gera		pasviręs
Želdinys	158		Klevas paprastasis	1	35	15	26		gera		
Želdinys	159		Uosis pensilvaninis	1	40	12	18		bloga	kirsti - I eile	nudžiuvęs, šaknų ligos
Želdinys	160		Uosis pensilvaninis	1	40	17	28		bloga	kirsti - I eile	nudžiuvęs, šaknų ligos
Želdinių grupė	161		Uosis pensilvaninis	2	40	12	18		bloga	kirsti - I eile	pasviręs, šaknų ligos
Želdinys	162		Uosis pensilvaninis	1	40	12	26		bloga	kirsti - I eile	pasviręs, šaknų ligos
Želdinys	163		Klevas paprastasis	1	30	12	22		gera		
Želdinys	164		Beržas karpotasis	1	40	18	22		gera		
Želdinys	165		Gudobelė vienapiestė	1	43	7	12		patenkinama	kirsti - I eile	pasvirusi

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm Medžių grupės skaičius ar krūmu glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos	
Želdinys	166	Beržas karpotasis	1	45	17	16	patenkinama	kirsti - I eile	kamieno žaizda	
Želdinys	167	Liepa didžialapė	1	43	22	40	patenkinama		pasvirusi	
Želdinys	168	Kaštonas paprastasis	1	43	12	18	gera			
Želdinys	169	Kaštonas paprastasis	1	43	12	12	patenkinama	kirsti - I eile	užstelbtas, pažeistas kaštoninės keršosios erkutės	
Želdinys	170	Kaštonas paprastasis	1	43	16	28	gera			
Želdinys	171	Uosis pensilvaninis	1	40	12	16	patenkinama	kirsti - I eile	dvikamienis	
Želdinys	172	Uosis pensilvaninis	1	40	14	24	bloga	kirsti - I eile	nudžiuves, pasvirės, šaknų ligos	
Želdinys	173	Uosis pensilvaninis	1	40	13	16	bloga	kirsti - I eile	trikamienis, pasvirės, šaknų ligos	
Želdinys	174	Beržas karpotasis	1	35	18	18	patenkinama		pasvirės, šaknų ligos	
Želdinys	175	Uosis pensilvaninis	1	40	14	18	bloga	kirsti - I eile	nudžiuves, šaknų ligos	
Želdinys	176	Uosis pensilvaninis	1	40	16	22	bloga	kirsti - I eile	dvikamienis, pasvirės, šaknų ligos	
Želdinys	177	Uosis pensilvaninis	1	40	14	18	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, pasvirės, šaknų ligos	
Želdinys	178	Uosis pensilvaninis	1	30	6	10	bloga	kirsti - I eile	pasvirės, užstelbtas, džiūsta, šaknų ligos	
Želdinių grupė	179	Uosis pensilvaninis	1	35	10	14	bloga	kirsti - I eile	užstelbtas, džiūsta, šaknų ligos	
		Uosis pensilvaninis					bloga	kirsti - I eile	užstelbtas, džiūsta, šaknų ligos	
Želdinys	180	Uosis pensilvaninis	1	35	14	16	bloga	kirsti - I eile	nudžiuves, šaknų ligos	
Želdinys	181	Blindė	1	35	16	18	patenkinama	kirsti - I eile	kamieno puvinys	
Želdinys	182	Uosis pensilvaninis	1	35	12	14	bloga	kirsti - I eile	nudžiuves, šaknų ligos	
Želdinys	183	Uosis pensilvaninis	1	40	16	14	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, šaknų ligos	
Želdinys	184	Uosis pensilvaninis	1	35	12	14	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, pasvirės, šaknų ligos	
Želdinys	185	Uosis pensilvaninis	1	40	16	14	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, pasvirės, šaknų ligos	
Želdinys	186	Uosis pensilvaninis	1	40	17	22	bloga	kirsti - I eile	džiūsta, šaknų ligos	
Želdinys	187	Beržas karpotasis	1	43	24	34	gera			
Želdinys	188	Klevas paprastasis	1	30	11	12	gera			

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane		Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Aukštis, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skalsumas ar krūmu glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
Želdinių grupė	189		Uosis pensilvaninis	1	35	10	12		bloga	kirsti - I eile	nudžiuves, šaknų ligos
			Uosis pensilvaninis	1	35	8	10		bloga	kirsti - I eile	nudžiuves, šaknų ligos
Želdinys	190		Uosis pensilvaninis	1	40	12	14		bloga	kirsti - I eile	nudžiuves, šaknų ligos
Želdinys	191		Uosis pensilvaninis	1	40	14	20		bloga	kirsti - I eile	džiūsta, kreivas, šaknų ligos
Želdinys	192		Beržas karpotasis	1	43	22	28		gera		
Želdinys	193		Uosis pensilvaninis	1	35	8	12		bloga	kirsti - I eile	dvikamienis, nudžiuves
Želdinys	194		Beržas karpotasis	1	43	22	26		gera		
Želdinys	195		Klevas paprastasis	1	32	14	20		gera		
Želdinių grupė	196		Beržas karpotasis	1	43	20	28		gera		
			Beržas karpotasis	1	43	20	24		gera		
Želdinys	197		Kaštonas paprastasis	1	43	16	24		patenkinama		džiūsta
Želdinys	198		Kaštonas paprastasis	1	43	16	16		gera		
Želdinys	199		Beržas karpotasis	1	43	25	48		gera		
Želdinys	200		Beržas karpotasis	1	43	16	12		gera		
Želdinys	201		Kaštonas paprastasis	1	43	8	10		patenkinama		džiūsta
Želdinys	202		Beržas karpotasis	1	43	28	28		gera		
Želdinys	203		Blindė	1	43	14	18		bloga	kirsti - I eile	pažeistas kamienas
Želdinys	204		Kaštonas paprastasis	1	43	14	18		patenkinama		džiūsta
Želdinys	205		Kaštonas paprastasis	1	43	16	22		patenkinama		
Želdinys	206		Kaštonas paprastasis	1	43	8	10		patenkinama	kirsti - I eile	užstelbtas, pažeistas kaštoninės keršosios erkutės
Želdinys	207		Obelis	1	43	8	12		patenkinama	kirsti - I eile	pasvirės
Želdinys	208		Klevas paprastasis	1	35	18	32		bloga	kirsti - I eile	džiūsta, pažeistas kamienas
Želdinys	209		Beržas karpotasis	1	43	24	36		gera		
Želdinys	210		Beržas karpotasis	1	43	22	30		gera		
Želdinys	211		Beržas karpotasis	1	43	18	18		gera		

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skaičius ar krūmu glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos	
Želdinys	212	Beržas karpotasis	1	43	24	48		gera			
Želdinys	213	Beržas karpotasis	1	43	22	28		gera			
Želdinys	214	Beržas karpotasis	1	43	24	28		gera			pasviręs
Želdinys	215	Beržas karpotasis	1	43	22	24		gera			
Želdinys	216	Beržas karpotasis	1	43	24	42		patenkinama	kirsti - II eile		kamieno žaizda, puvinys
Želdinys	217	Beržas karpotasis	1	43	24	42		gera			
Želdinys	218	Gluosnis baltasis	1	50	16	50		patenkinama	kirsti - I eile		perbrendęs, pasviręs
Želdinys	219	Klevas paprastasis	1	33	16	30		gera			
Želdinys	220	Klevas paprastasis	1	30	10	12		gera			
Želdinys	221	Klevas paprastasis	1	33	16	26		gera			
Želdinys	222	Klevas paprastasis	1	33	16	28		gera			
Želdinys	223	Gluosnis baltasis "Tristis"	1	50	19	72		bloga	kirsti - I eile		pasviręs, perbrendęs
Želdinys	224	Gluosnis baltasis "Tristis"	1	50	18	56		bloga	kirsti - I eile		pasviręs, perbrendęs
Želdinys	225	Gluosnis baltasis "Tristis"	1	50	18	44		bloga	kirsti - I eile		pasviręs, perbrendęs
Želdinys	226	Gluosnis baltasis "Tristis"	1	50	18	52		bloga	kirsti - I eile		perbrendęs
Želdinys	227	Klevas paprastasis	1	32	14	24		gera			
Želdinys	228	Klevas paprastasis	1	32	14	24		gera			
Želdinys	229	Klevas paprastasis	1	30	12	14		gera			
Želdinys	230	Klevas paprastasis	1	30	10	14		patenkinama	kirsti - I eile		užstelbtas
Želdinys	231	Klevas paprastasis	1	35	24	36		gera			
Želdinys	232	Klevas paprastasis	1	35	22	36		bloga	kirsti - I eile		pasviręs, džiūsta
Želdinys	233	Klevas paprastasis	1	30	9	12		bloga	kirsti - I eile		džiūsta
Želdinių grupė	234	Klevas paprastasis	13	35	18	22		patenkinama	kirsti - I eile		4vnt., užstelbtai - juos kirsti
Želdinys	235	Klevas paprastasis	1	35	30	38		gera			
Želdinys	236	Klevas paprastasis	1	35	20	22		gera			

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane	Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skaičius ar krūmu glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos	
Želdinys	237		Klevas paprastasis	1	35	20	42		gera			
Želdinys	238		Klevas paprastasis	1	35	20	36		gera			
Želdinys	239		Klevas paprastasis	1	35	20	40		gera			
Želdinys	240		Klevas paprastasis	1	35	18	22		patenkinama			užstelbtas, pasviręs
Želdinys	241		Klevas paprastasis	1	35	17	24		gera			
Želdinys	242		Klevas paprastasis	1	35	17	24		gera			
Želdinių grupė	243	8	Klevas paprastasis	35	18	22	0,7	patenkinama	kirsti - I eile	18vnt., - užstelbtai, pasvirę, džiūsta - juos kirsti		
		2	Uosis pensilvaninis	35	10	14			gera			
			Beržas karpotasis						gera			
Želdinys	244		Klevas paprastasis	1	35	18	34		gera			
Želdinys	245		Beržas karpotasis	1	45	18	32		patenkinama	kirsti - II eile	kamieno žaizda	
Želdinys	246		Beržas karpotasis	1	45	18	32		gera			
Želdinys	247		Beržas karpotasis	1	45	19	24		gera			
Želdinys	248		Beržas karpotasis	1	45	16	18		gera			
Želdinys	249		Beržas karpotasis	1	50	23	36		gera			
Želdinys	250		Beržas karpotasis	1	50	24	38		gera			
Želdinys	251		Klevas paprastasis	1	35	19	26		gera			
Želdinys	252		Klevas paprastasis	1	35	18	36		gera			
Želdinys	253		Klevas paprastasis	1	35	20	28		gera			
Želdinys	254		Klevas paprastasis	1	35	17	22		gera			
Želdinys	255		Klevas paprastasis	1	35	18	34		gera			
Želdinys	256		Klevas paprastasis	1	35	16	34		gera			
Želdinys	257		Klevas paprastasis	1	35	16	22		gera			
Želdinys	258		Klevas paprastasis	1	35	18	32		gera			
Želdinys	259		Klevas paprastasis	1	35	18	50		gera			

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane	Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skaičius ar krūmu glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos	
Želdinis	260		Kaštonas paprastasis	1	43	6	10		patenkinama	kirsti - I eile	užstelbtas, pažeistas kaštoninės keršosios erkutės	
Želdinis	261		Kaštonas paprastasis	1	43	9	12		patenkinama			
Želdinis	262		Kaštonas paprastasis	1	43	9	12		patenkinama			
Želdinis	263		Beržas karpotasis	1	43	26	42		gera			
Želdinis	264		Beržas karpotasis	1	50	26	34		gera			
Želdinis	265		Beržas karpotasis	1	50	26	42		gera			
Želdinis	266		Beržas karpotasis	1	50	26	32		gera			
Želdinis	267		Beržas karpotasis	1	50	24	36		gera			
Želdinis	268		Beržas karpotasis	1	50	26	28		gera			
Želdinis	269		Beržas karpotasis	1	45	20	24		gera			
Želdinis	270		Beržas karpotasis	1	45	20	26		gera			
Želdinis	271		Beržas karpotasis	1	50	24	27		gera			
Želdinis	272		Beržas karpotasis	1	50	26	24		gera			
Želdinis	273		Beržas karpotasis	1	45	18	16		gera			
Želdinis	274		Beržas karpotasis	1	43	24	34		gera			
Želdinis	275		Beržas karpotasis	1	50	22	22		gera			
Želdinis	276		Beržas karpotasis	1	50	25	32		gera			
Želdinis	277		Beržas karpotasis	1	45	14	16		gera			
Želdinis	278		Klevas paprastasis	1	30	9	12		patenkinama	kirsti - I eile	užstelbtas	
Želdinis	279		Beržas karpotasis	1	50	26	44		gera			
Želdinis	280		Beržas karpotasis	1	50	26	28		gera			
Želdinis	281		Beržas karpotasis	1	45	15	20		gera			
Želdinių grupė	282		Beržas karpotasis	2	45	18	20		gera			
Želdinis	283		Beržas karpotasis	1	50	26	34		gera			
Želdinis	284		Beržas karpotasis	1	50	26	30		gera			

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane	Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių grupės skaičius ar krūmų glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos	
Želdinys	285		Beržas karpotasis	1	50	23	22		gera			
Želdinys	286		Beržas karpotasis	1	50	26	26		gera			
Želdinys	287		Beržas karpotasis	1	50	26	32		gera			
Želdinys	288		Beržas karpotasis	1	50	20	26		gera			
Želdinys	289		Beržas karpotasis	1	50	26	38		gera			
Želdinys	290		Beržas karpotasis	1	45	10	12		patenkinama	kirsti - II eile		kamieno žaizda
Želdinys	291		Beržas karpotasis	1	50	26	30		gera			
Želdinys	292		Beržas karpotasis	1	45	15	16		gera			
Želdinys	293		Beržas karpotasis	1	45	18	22		gera			
Želdinys	294		Beržas karpotasis	1	50	24	34		gera			
Želdinys	295		Beržas karpotasis	1	50	24	26		gera			
Želdinys	296		Beržas karpotasis	1	50	26	46		gera			
Želdinys	297		Klevas paprastasis	1	35	19	22		gera			
Želdinys	298		Klevas paprastasis	1	35	23	26		gera			
Želdinys	299		Klevas paprastasis	1	25	8	8		gera			
Želdinys	300		Klevas paprastasis	1	30	12	14		gera			
Želdinys	301		Klevas paprastasis	1	35	16	22		gera			
Želdinys	302		Klevas paprastasis	1	35	16	22		gera			
Želdinių grupė	303		Uosis pensilvaninis	2	35	10	12		bloga	kirsti - I eile		džiūsta, šaknų ligos
Želdinys	304		Uosis pensilvaninis	1	35	8	12		gera			
Želdinys	305		Uosis pensilvaninis	1	35	10	12		patenkinama	kirsti - I eile		džiūsta, šaknų ligos
Želdinys	306		Uosis pensilvaninis	1	40	14	22		patenkinama	kirsti - I eile		džiūsta, šaknų ligos
Želdinių grupė	307		Liepa mažalapė	4	43	16	20		gera			
Želdinių grupė	308		Liepa mažalapė	3	43	16	18		gera			
Želdinių grupė	309		Liepa mažalapė	2	43	19	24		gera			

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO ŽINIALAPIS

Parkas prie Veiverių g., Šeštokų g. ir Kiečių g., Kaunas

Želdyno (objekto) pavadinimas	Medžio, krūmo Nr. plane Rūšinės sudėties koeficientas	Medžio, krūmo rūšis	Kiekis, vnt.	Diametras, cm			Medžių grupės skalsumas ar krūmu glaudumas	Medžių, krūmų būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
				Amžius, m.	Aukštis, m	Medžių grupės skalsumas ar krūmu glaudumas				
Želdinių grupė	310	Liepa mažalapė	3	43	18	24		gera		
Želdinys		Blindė	1	43	11	14		gera		
Želdinys	311	Blindė	1	43	17	18		gera		
Želdinys	312	Liepa mažalapė	1	43	15	16		gera		
Želdinys	313	Klevas paprastasis	1	35	16	16		gera		
Želdinių grupė	314	Liepa mažalapė	2	43	13	12		gera		
Želdinys	315	Beržas karpotasis	1	50	19	20		gera		
Želdinys	316	Klevas paprastasis	1	30	12	12	patenkinama	kirsti - I eile		užstelbtas
Želdinys	317	Klevas paprastasis	1	30	12	12	patenkinama	kirsti - I eile		užstelbtas
Želdinys	318	Klevas paprastasis	1	35	17	20		gera		
Želdinys	319	Klevas paprastasis	1	35	18	24		gera		
Želdinių grupė	320	Liepa mažalapė	3	43	18	24	patenkinama			2vnt. - kirsti
Želdinys	321	Blindė	1	43	16	26	patenkinama	kirsti - I eile		džiūsta, užstelbta
Želdinys	322	Beržas karpotasis	1	45	18	18		gera		
Želdinys	323	Uosis pensilvaninis	1	40	16	13		gera		
Želdinys	324	Beržas karpotasis	1	60	25	50	patenkinama	kirsti - I eile		kamieno puvinys
Želdinys	325	Blindė	1	43	14	18	patenkinama	kirsti - I eile		džiūsta
Želdinys	326	Ažuolas paprastasis	1	45	9	10	patenkinama			kamieno žaizda
Želdinys	327	Beržas karpotasis	1	50	22	24	patenkinama	kirsti - II eile		puvinys, kamieno žaizda
Želdinys	328	Blindė	1	43	14	26		gera		

Parko šalia Veiverių, Šeštokų ir Kiečių g., Kaune sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai











