

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2023-12-11 Nr. DA577836

(data)

Radviliškis

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Geležinkelio g. 13, Radviliškis


Apžiūros Nuolatinė
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Name nėra bendro naudojimo apšvietimo.

Pastatų administravimo vadybininkas Evelina Andrušaitienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PIRKIMAI Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę	Name nėra bendro naudojimo apšvietimo, Laiptinėse tamsu , nesaugu vaikščioti.	Įrengti 1,2 laiptinėse ir jų lauko aikštelėse apšvietimą.
		

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius
(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)