

UAB Mano Būstas Šiauliai

(organizacijos pavadinimas)

Statinio apžiūros aktas

2023-12-18 Nr. DA580256

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas K. Korsako g. 19, Šiauliai

Apžiūros tikslas Neeilinė
(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventojai nori, kad būtų užtaisoma visam pastatui siūlės ir hermetizuoti blokai.

Pastatų administravimo vadybininkas Ivastalija Vozniakienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ. Bendrastatybiniai (tech. inž.)	Apžiūros metu nustatyta, kad statinio fasado blokų siūlės daugelyje vietų nesandarios, blokuose matoma mikro įtrūkimų, kaupiasi drėgmė.	Rekomenduojama atlikti statinio fasadų blokų ir siūlių remontą, siūles injektuojant termoizoliacinėmis putomis, įrengiant drenažinius vamzdelius, blokus padengiant termokeramine danga.
		
		
		
		



**Techninēs priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas**

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Spausdino: Vitalijus Jakovlevas (Servisas)