

## Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-02-26 Nr. DA590082

(data)

Radviliškis, Radviliškio

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Gedimino g. 38, Radviliškis, Radviliškio miesto sen.




Apžiūros Nuolatinė  
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Namo gyventojai pageidauja namo elektros instaliacijos keitimo darbų.

Pastatų administravimo vadybininkas Jurgita Bulotienė, Atstovė 8 700 55966

(V.Pavardė, tel. nr.)

| Apžiūrėti objektai (sistemos)   | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai  | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti |
|---|--|---|
| <b>PIRKIMAI</b><br>Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę                   | Namo elektros magistralinė instaliacija sena, aliuminiai laidai, izoliacija sutrūkinėjusi. Laiptinės el. skirstymo skydeliuose nebėra automatinių jungiklių, laidai skirtingų skerspjūvių sujungti tiesiogiai. | Keisti namo elektros instaliaciją.        |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Pastatų priežiūros  
inžinierius  
Vaidas Steponavičius

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)