

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2020-05-21 Nr. DA281881

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Vilniaus g. 92, Šiauliai


Apžiūros Neeilinė
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Šiame name laiptinesė nėra nei magistraliu nei aut.jungikliu magistralės eina per butus siame name reiktu daryti viso namo rekonstrukcija nes magistraliniai laidai aliuminiai mazo skerspjūvio jei kazkur nutruktu bent viena magistrale rasti butu neimanoma.

Pastatų administravimo vadybininkas Ivastalija Vozniakienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<p>TECHNINIAI INŽ.</p> <p>Elektra (tech. inž.)</p> 	<p>Šiame name laiptinesė nėra nei magistraliu nei aut.jungikliu magistralės eina per butus siame name reiktu daryti viso namo rekonstrukcija nes magistraliniai laidai aliuminiai mazo skerspjūvio jei kazkur nutruktu bent viena magistrale rasti butu neimanoma.</p>	<p>Reikalingas projektas ir darbai.</p>

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)