


TRŪKUMŲ/DEFEKTŲ PROTOKOLAS		
VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS LST EN 1176-7:2008		
Forma F5, galioja nuo 2016-11-15		
© UAB INSPECTUM	Licencinė sutartis Nr.38 -1612/ 2016-12-06	

PAGRINDINĖ INFORMACIJA			
Data:	2023-05-08	Protokolą užpildė:	Kristupas Naujokas
Objekto adresas: Perkūnkiemio g. 11, Vilnius			
<input checked="" type="checkbox"/> TAIP - teigiamas atsakymas	<input type="checkbox"/> NE - neigiamas atsakymas	<input type="checkbox"/> NT – objektas netikrintas	<input type="checkbox"/> NS – objektas nesusijęs

Po vaikų žaidimų aikštelės įrenginių apžiūros, vaikų žaidimų aikštelėje nustatyti šie defektai:

1. Daugiafunkcinio įrenginio stogas supuvęs, bei turi aštrius kampus.




2. Užfiksuoti paviršių nusidėvėjimai.



3. Smūgį slopinančios dangos storis nepakankamas



TRŪKUMŲ/DEFEKTŲ PROTOKOLAS		
VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS LST EN 1176-7:2008		
Forma F5, galioja nuo 2016-11-15		
© UAB INSPECTUM	Licencinė sutartis Nr.38 -1612/ 2016-12-06	

1- Labai žema	Tikimybė įvykio maža
2- Žema	Minimali įvykio Atsiradimo tikimybė. Reikalingas ypatingas faktorius arba faktorių kombinacija. Staigus naudojimo intensyvumo padidėjimas

Žaidimų aikštelės įrangos patikrinimo išvada

Nr.	Pavadinimas	Tinkama saugiai naudoti	Netinkama saugiai naudoti
1.	Multifunkcinis kompleksas LAPPSET		X
2.	Sūpuoklės LAPPSET	X	
3.	Balansinė supamoji karuselė LAPPSET	X	

Protokolą sudarė UAB „Economus“ projektų vadovas Kristupas Naujokas