

Statinio apžiūros aktas

2023-05-22 Nr. DA545879

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Statinio adresas S. Moniuškos g. 7, Vilnius


Apžiūros tikslas Nuolatinė


(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gyventoja apžiūros metu paprašė jo pateiktume pasiūlymą dėl automatinių vartų įrengimo.

Pastatų administravimo vadybininkas Nina Kurguz, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
TECHNINIAI INŽ.	Apžiūrėjus galimas naujų dvivėrių vartų įrengimas su automatika valdant pulteliu arba gsm. Vartų plotas 4,5m.	Paruošti pasiūlymą dėl esamų vartų demontavimo ir naujų dvivėrių vartų įrengimo su automatika.
Bendrastatybiniai (tech. inž.)		
		



(apziuros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardē)

(apziuros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardē)

(apziuros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardē)

