

Statinio apžiūros aktas

2023-12-18 Nr. DA578784

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Statinio adresas V. Krėvės pr. 37, Kaunas

Apžiūros tikslas Neeilinė

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema neveikia sildimo automatika

Pastatų administravimo vadybininkas Kęstutis Pašvenskas, Atstovas 8 700 55966

(V.Pavardė, tel. nr.)

|                               |                                           |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Apžiūrėti objektai (sistemos) | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Pastatų techninės priežiūros korekcinė paslauga</b>                             |  |  |
| Šildymo sistemos remonto darbai                                                    |  |  |
|  |  |  |

Komisija atsižvelgdama į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą (komisija) rekomenduoja nedelsiant organizuoti sprendimo, dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus. Pridedama. Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas su preliminarėmis defekto(ų) šalinimo, remonto kainomis.

|                               |           |                   |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| _____                         | _____     | _____             |
| (apžiūros vadovo pareigos)    | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| _____                         | _____     | _____             |
| (apžiūros vykdytojo pareigos) | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| _____                         | _____     | _____             |
| (apžiūros vykdytojo pareigos) | (parašas) | (vardas, pavardė) |

Spausdino: Kęstutis Pašvenskas (Service-Atstovas)