

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2023-07-04 Nr. DA553576

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Žemaitės g. 33, Šiauliai

Apžiūros tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)


Problema Gyventoja pageidauja, kad būtų stvarkyti balkonai, nes vietomis skyla ir trupa betono apsauginis sluoksnis, matosi armatūra.

Pastatų administravimo vadybininkas

Ivastalija Vozniakienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<p>TECHNINIAI INŽ.</p> <p>Bendrastatybiniai (tech. inž.)</p> 	<p>Atsižvelgdamas į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) balkonų defektus, konstatuoju, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos.</p>	<p>Rekomenduojama gavus gyventojų pritarimą balkonų remontui, parengti namo balkonų paprastojo remonto aprašą, darbus atlikti vadovaujantis projekciniais sprendiniais ir galiojančiais teisės aktais.</p>



Techninés priežiúros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas

(apžiúros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardé)