

UAB „Mano Būstas Dainava“  
Butrimonių g. 5A, Kaunas

## STATINIO APŽIŪROS AKTAS

2024 02 07

(data)

Kaunas


Statinio adresas: V. Putvinskio g. 25, Kaunas

Apžiūros tikslas: Atlikta pastato stogo būklės apžiūra

2024.02.07 Buvo atlikta pastato stogo apžiūra adresu V. Putvinskio g. 25, Kaunas. Apžiūros metu pastebėta, kad stogo danga vietomis pakorodavusi, lietvamzdžiai vietomis pakorodavę, prinešti lapų, vietomis nesandarūs. Prabėgimų į pastato vidų neužfiksuota.

Rekomenduojamas lietaus nubėgimo sistemos pravalymas, nesandarių vietų hermetizavimas.

- Stogo būklės fotofiksacija (nuotr. 1, 2, 3, 4)



Nuotrauka Nr. 1



Nuotrauka Nr. 2



Nuotrauka Nr. 3



Nuotrauka Nr. 4

Aktą paruošė: Techninės priežiūros inžinieriai:  
Linas Grimalauskas

(Vardas, pavardė, parašas, kontaktinis telefonas)