

Priedas Nr. 1

Keleivinio lifto, Didlaukio g. 80, Vilnius (neveikiantis) techniniai reikalavimai

Pavara	Elektrinė, lyninė
Keliamoji galia, kg / žm.	450 / 6
Greitis, m/s	Ne mažiau kaip 1m/s
Kėlimo aukštis	32400 (tikslinama apžiūros metu)
Sustojimų skaičius	12
Iėjimų skaičius	12
Kabino įėjimų skaičius	1 (nepereinama)
Valdymas	Surinkimas žemyn
Pagrindinis sustojimas	1
Mašinų patalpa	Virš šachtos
Įtampa	400 V, 3 fazės, 50 Hz
Durų kontrolė	Foto užuolaida
Aukštų žymėjimas	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12
Kreipiančiosios	Naujos
Šachta	
Šachtos plotis x gylis, mm	1550 x 1700 (tikslinama apžiūros metu)
Šachtos viršus, mm	3500 (tikslinama apžiūros metu)
Šachtos duobė, mm	1300 (tikslinama apžiūros metu)
Kabino plotis x gylis, mm	Nemažiau kaip 980 x 1120
Durys plotis x gylis, mm	Nemažiau kaip 650 x 2000
Durų tipas ir apdaila	
Durų atidarymas	Centrinės, automatinės
Priešgairingumas	E120
Kabino durų apdaila	Dažytas plienas arba nerūdijantis plienas
Šachtos durų apdaila	Dažytas plienas arba nerūdijantis plienas
Angokraščiai	Dažytas plienas arba nerūdijantis plienas
Durų atidarymas	Centrinės, automatinės
Kabino ir kabino apdaila	
Kabino sienos	Dažytas plienas arba nerūdijantis plienas
Kabino lubos	Nerūdijantis plienas
Kabino grindys	Speciali PVC danga
Apšvietimas	Lubose, LED šviestuvai
Valdymo pultas kabinoje	LDC ekranas
	Kabino padėties indikacija
	Durų atidarymas/ uždarymas
	Brailio raštas
Veidrodis	Ant galinės sienos; Per pusę kabino aukščio
Porankis	Ant galinės sienos; Nerūdijantis plienas
Vaizdo kamera	Taip, antivandalinė
Standartai	LST EN 81-20:20214; LST EN 81-73
Gamintojo garantija	Ne mažiau kaip 2 metai
Kita	
	Valdymas gaisro metu
	Avarinis apšvietimas
	Perkrovos kontrolė