

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. 20240220

Pataiška: V24-0059173

Data: 2024-02-20

Vadybininkas: Vaiva Vičiūtė

Užsakovas: Mano Būstas Vakarai

Objektas: Pirties g. 7, Kaltinėnai

Problema: Sutapdinto stogo sena danga, fiksuojami nesandarumai, pratekėjimai.

Sprendimas: Sutapdinto stogo remontas

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Segmentinės tvoros 2000x3500mm transportavimas, nuoma, įrengimas.	m	20
2	Statybinių šiukšlių konteinerio nuoma	m3	5
3	Kėlimo bokštelių nuoma	d.d.	5
	Demontavimo darbai		
4	Ruloninės dangos valymas nuo šiukšlių nukeliant šiukšles žemyn	m2	345
5	Plokščio stogo įlajos demontavimas	vnt.	2
6	Antenos stovo demontavimas	vnt.	2
7	Parapeto apskardinimo demontavimas 0,5m pločio	m	88
8	Įšlipimo liuko skardos demontavimas	m2	2
9	Betoninių ventiliacijos šahtų stogelių demontavimas	m3	6,28
10	Ventiliacijos kanalų plytų mūro ardymas	m3	3
11	Prieglaudos su ventiliacijos kanalais demontavimas	m2	12
	Remonto darbai		
12	Pusliu remontas ant seno sutapdinto stogo	m2	345
13	Įlajų montavimo darbai	vnt.	2
14	Ruloninės dangos įrengimas klijuojant 2 sluoksnius	m2	345
15	Papildomos stogo dangos ant parapetų įrengimas	m2	70
16	Papildomos ruloninės dangos sluoksnio ant ventiliacijos kaminų įrengimas	m2	45
17	Papildomas kanalizacijos alsuoklių kaminėlių sandarinimas rulonine danga	m2	1,5
18	Kepurių iš skardos kanalizacijos alsuoklių kaminėliams įrengimas	vnt.	2
19	Parapeto skardinimas 0,5m pločio	m	88
20	Ventiliacijos kanalų kaminų kepurių skardinimas	m2	15
21	Ventiliacijos kanalų kaminų prieglaudų montavimas	m2	12
22	Įšlipimo liuko skardos montavimas, remontas	m2	2
23	Teritorijos tvarkymas po remonto darbų	d.d.	1

Aktą paruošė: Techninis inžinierius Jonas Mosiejuskas