

## Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-04-02 Nr. DA595201

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Vytauto g. 67, Šiauliai

Apžiūros Nuolatinė  
tikslas


(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Rūsiuose ir laiptinių bendro naudojimo koridoriuose sena elektros instaliacija.

Pastatų administravimo vadybininkas

Gintarė Petrauskienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<b>PIRKIMAI</b> Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę užduotį	Rūsiuose ir laiptinių bendro naudojimo koridoriuose sena elektros instaliacija, laidai aliuminiai, trupantys, šviestuvai seni, vietomis be gaubtų, ateityje galimi gedimai, sunkus operatyvinis remontas.	Rekomenduojama visuose rūsiuose įskaitant sandėliukus, laiptinėse keisti elektros instaliaciją.
		

Pastatų priežiūros  
inžinierius  
Vaidas Steponavičius

(apžiūros vadovo pareigos)



(parašas)

(vardas, pavardė)

---

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)