

## Statinio apžiūros aktas

2023-11-30 Nr. DA576367

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Kintų g. 4-1, Vilnius

Apžiūros Nuolatinė  
tikslas






(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)



Problema Nesandarus stogas.

Pastatų administravimo vadybininkas

Dovilė Šiaulytė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<p><b>TECHNINIAI INŽ.</b></p> <p>Bendrastatybiniai (tech. inž.)</p>     	<p>Apžiūros metu pastebėta, kad stogas blogos būklės. Stogo danga pasenusi, turi skylių, vietomis suskylęsi danga. Kai kurios stogo gegnės, grebėstai yra supuvę. Vietomis stogo danga yra įgriuvusi. Stogo pakalimas yra supūvęs.</p>	<p>Reikalingas pilnas stogo remontas, pilnai pakeičiant stogo dangą bei supuvusias stogo konstrukcijas naujomis.</p>



Priežiūros inžinierius

(apžiūros vykdytojo pareigos)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dariusz Azevič".

(parašas)

Dariusz Azevič

(vardas, pavardė)