

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

**Užsakovas:** UAB "Naujoji Pilaitė", įm. k. 121483560

**Objektas:** M. Mažvydo g. 10, Vilnius, 06269 Vilniaus m. sav.

**Problema:** kolektoriaus vamzdynai, ventiliai, trišakiai- paveikti korozijos, skverbiasi vanduo.

**Sprendimas:** remontuoti kolektoriaus vamzdynus, ventilius ir trišakius.

### Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Šalto vandens atjungimas stovui	vnt	1,00
2	Karšto vandens atjungimas stovui	vnt	1,00
3	Grubaus valymo filtro dn 32 demontavimas	vnt	26,00
4	Naujo grubaus valymo filtro dn 32 sumontavimas	vnt	26,00
5	Vandens skaitiklio demontavimas išsaugant skaitiklį ir sumontavimas atgal	vnt	92,00
6	Esamų kolektorių 5 atšakų dn 25 demontavimas	vnt	2,00
7	Esamų kolektorių 4 atšakų dn 25 demontavimas	vnt	10,00
8	Esamų kolektorių 3 atšakų dn 25 demontavimas	vnt	14,00
9	Ventilio dn 25 demontavimas	vnt	26,00
10	Ardomo ventilio dn 25 sumontavimas	vnt	26,00
11	PPR kolektoriaus 5 atšakų gamyba dn 32	vnt	2,00
12	PPR kolektoriaus 4 atšakų gamyba dn 32	vnt	10,00
13	PPR kolektoriaus 3 atšakų gamyba dn 32	vnt	14,00
14	Šalto vandens pajungimas stovui	vnt	1,00
15	Karšto vandens pajungimas ir praeirkuliavimas stovui	vnt	1,00
16	Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

**Pastabos:** darbų kiekiai, matmenys tikslinami vykdant darbus;

**Aktą paruošė:**

**UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa**